

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО

Адрес местонахождения объекта:
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28

Руководитель:
Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО



Т.В. Мельникова

УТВЕРЖДАЮ



Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО

Т.В. Мельникова

«21» сентября 2023 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО
1.2. Адрес объекта: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2007,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего 2024 г.,
- капитального 2025-2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»; ГАУ ДПО ПК ИРО.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации педагогических работников Приморского края.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость до 390 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 59, 60, 81, маршрутные такси №№ 62, 63 (остановка «Улица Бестужева»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично), нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: тактильная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
1	возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него	наличие
2	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	только по первому этажу
3	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	наличие
4	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	наличие
5	содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	наличие
6	надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного	наличие

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
	доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
7	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	наличие
8	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	наличие
9	оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	наличие
10	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствие
11	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствие
12	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	наличие
13	обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида	отсутствие
14	предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	отсутствие
15	оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	наличие

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		1.1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)		2.1- 2.12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		3.1- 3.26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)		4.1- 4.14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С,О) ДУ (К)		5.1-5.7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г,С)		6.1- 6.16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Пешеходные пути перед входом в здание не отделены визуально от проезжей части и парковки. Ширина путей движения от проезжей части к входу в здание менее 1,2 м (из-за запаркованных транспортных средств).

Вход (входы) в здание:

Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,76 м). Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Перед подъемами и спусками на межэтажные лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц не обозначены контрастно. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Межэтажные лестницы не дублируются лифтом или подъемным устройством. У нижних маршей межэтажных лестниц отсутствуют поручни, Поручни расположены на высоте более 0,9 м (0,94-0,98 м), поручни ограждений с внутренней стороны лестниц не являются непрерывными по всей их высоте. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина проема двери, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,765 м). Лестницы на путях эвакуации не дублируются спусковыми устройствами. Ширина дверных проемов эвакуационных тамбуров и выходов в свету менее 0,9 м (0,735 и 0,84 м в эвакуационные тамбуры, 0,81 м на эвакуационных выходах). На эвакуационных выходах расположены пороги высотой более 0,014 м (0,075-0,125 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина дверного проема в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, в свету менее 0,9 м (0,735 м). Ручка двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, не контрастна относительно дверного полотна, имеет неэргономичную форму. Учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, не оборудован специальной мебелью и техникой. Ширина проема двери в приемную директора в свету менее 0,9 м (0,75 м). Высота порога двери в приемную директора более 0,014 м (0,04 м). Ручки дверей в актовом зале не контрастны относительно дверных полотен. В актовом зале отсутствует система усиления слышимости. В актовом зале отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. В актовом зале не обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на сцену.

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатель света в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,5 м). Ширина дверного проема в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,755 м). Высота порога двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, более 0,014 м (0,02 м). Ширина пространства для размещения кресла-коляски сбоку от унитаза в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, менее 0,8 м. Диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,57 м). На двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, обустроен шпингалет.

Система информации и связи (на всех зонах):

Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.

4. Управленческое решение (проект)**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, орг.решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания, орг.решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

Обустроить перед входом в здание выделенный визуально от проезжей части и парковки пешеходный путь движения шириной не менее 1,2 м.

Вход (входы) в здание:

Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша как минимум одной из межэтажных лестниц предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней межэтажной лестницы. Приобрести мобильный лестничный подъемник. Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м. Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, в свету до не менее 0,9 м. при отсутствии такой возможности или до проведения таких работ приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Приобрести эвакуационный стул. Увеличить ширину проемов дверей на эвакуационных выходах до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Увеличить ширину проема двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, до не менее 0,9 м в свету. До проведения этих работ приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обустроить на двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы). Оборудовать учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, специальной мебелью и техникой. Обеспечить оказание услуг приемной директора в холле 1-го этажа. Обозначить ручки дверей в актовом зал яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Рекомендуются установить в актовом зале систему усиления слышимости (индукционную систему). Обустроить в актовом зале не менее одного места для размещения инвалида, передвигающегося на кресле-коляске. Приобрести инвентарный телескопический пандус.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатель света в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. Увеличить при наличии технической возможности ширину проема двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Перенести унитаз в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, обеспечив пространство сбоку от него шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Обустроить в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, диспенсер бумажных полотенец на высоте в пределах 0,85-1,1 м. Обустроить на двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Система информации и связи (на всех зонах):

Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется:

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

(Должность, Ф.И.О.)

А.Е. Воронцов

(Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.)

О.Н. Деревцова

(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО



Т.В. Мельникова

«21» сентября 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО
1.2. Адрес объекта: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2007,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего 2024 г.,
- капитального 2025-2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»; ГАУ ДПО ПК ИРО.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации педагогических работников Приморского края.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость до 390 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 59, 60, 81, маршрутные такси №№ 62, 63 (остановка «Улица Бестужева»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично), нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: тактильная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг.решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания, орг.решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано


Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО



Т.В. Мельникова

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО

 Т.В. Мельникова
«21» сентября 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

г. Владивосток

«21» сентября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО
1.2. Адрес объекта: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2007,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего 2024 г.,
- капитального 2025-2026 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»; ГАУ ДПО ПК ИРО.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 59, 60, 81, маршрутные такси №№ 62, 63 (остановка «Улица Бестужева»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично), нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: тактильная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
1	возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него	наличие
2	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	только по первому этажу
3	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	наличие
4	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	наличие
5	содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	наличие
6	надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	наличие
7	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	наличие
8	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	наличие

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
9	оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	наличие
10	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствие
11	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствие
12	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	наличие
13	обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида	отсутствие
14	предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	отсутствие
15	оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	наличие

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		1.1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)		2.1- 2.12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		3.1- 3.26
4	Зона целевого назначения здания	ДП-И (У)		4.1-

	(целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)		4.14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С,О) ДУ (К)		5.1-5.7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г,С)		6.1- 6.16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		-

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Пешеходные пути перед входом в здание не отделены визуально от проезжей части и парковки. Ширина путей движения от проезжей части к входу в здание менее 1,2 м (из-за запаркованных транспортных средств).

Вход (входы) в здание:

Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,76 м). Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Перед подъемами и спусками на межэтажные лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц не обозначены контрастно. На боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Межэтажные лестницы не дублируются лифтом или подъемным устройством. У нижних маршей межэтажных лестниц отсутствуют поручни, Поручни расположены на высоте более 0,9 м (0,94-0,98 м), поручни ограждений с внутренней стороны лестниц не являются непрерывными по всей их высоте. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина проема двери, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,765 м). Лестницы на путях эвакуации не дублируются спусковыми устройствами. Ширина дверных проемов эвакуационных тамбуров и выходов в свету менее 0,9 м (0,735 и 0,84 м в эвакуационные тамбуры, 0,81 м на эвакуационных выходах). На эвакуационных выходах расположены пороги высотой более 0,014 м (0,075-0,125 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина дверного проема в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, в свету менее 0,9 м (0,735 м). Ручка двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, не контрастна относительно дверного полотна, имеет неэргономичную форму. Учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, не оборудован специальной мебелью и техникой. Ширина проема двери в приемную директора в свету менее 0,9 м (0,75 м). Высота порога двери в приемную директора более 0,014 м (0,04 м). Ручки дверей в актовом зале не контрастны относительно дверных полотен. В актовом зале отсутствует система усиления слышимости. В актовом зале отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. В актовом зале не обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на сцену.

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатель света в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,5 м). Ширина дверного проема в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,755 м). Высота порога двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, более 0,014 м (0,02 м). Ширина пространства для размещения

кресла-коляски сбоку от унитаза в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, менее 0,8 м. Диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,57 м). На двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, обустроен шпингалет.

Система информации и связи (на всех зонах):

Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, орг.решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания, орг.решения

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Обустроить перед входом в здание выделенный визуально от проезжей части и парковки пешеходный путь движения шириной не менее 1,2 м.

Вход (входы) в здание:

Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша как минимум одной из межэтажных лестниц предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней межэтажной лестницы. Приобрести мобильный лестничный подъемник. Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны

маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м. Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, в свету до не менее 0,9 м. при отсутствии такой возможности или до проведения таких работ приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Приобрести эвакуационный стул. Увеличить ширину проемов дверей на эвакуационных выходах до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Увеличить ширину проема двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, до не менее 0,9 м в свету. До проведения этих работ приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обустроить на двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы). Оборудовать учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, специальной мебелью и техникой. Обеспечить оказание услуг приемной директора в холле 1-го этажа. Обозначить ручки дверей в актовом зал яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Рекомендуется установить в актовом зале систему усиления слышимости (индукционную систему). Обустроить в актовом зале не менее одного места для размещения инвалида, передвигающегося на кресле-коляске. Приобрести инвентарный телескопический пандус.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатель света в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. Увеличить при наличии технической возможности ширину проема двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Перенести унитаз в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, обеспечив пространство сбоку от него шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Обустроить в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, диспенсер бумажных полотенец на высоте в пределах 0,85-1,1 м. Обустроить на двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно».

Система информации и связи (на всех зонах):

Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____,
плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется:

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 6 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 14 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 11 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 5 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 7 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Проректор по правовой и административной работе Максимова И.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник АХО

(Должность, Ф.И.О.)

Ковалёв А.В.


(Подпись)

Начальник отдела документально-кадрового сопровождения

(Должность, Ф.И.О.)

Медведкова О.Н.


(Подпись)

Главный юристконсульт

(Должность, Ф.И.О.)

Веремейчик А.В.



(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.)

Воронцов А.Е.


(Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.)

Деревцова О.Н.



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1	5.1.4, 5.1.7	Пешеходные пути перед входом в здание не отделены визуально от проезжей части и парковки. Ширина путей движения от проезжей части к входу в здание менее 1,2 м (из-за запаркованных транспортных средств).	К,О,С	Обустроить перед входом в здание выделенный визуально от проезжей части и парковки пешеходный путь движения шириной не менее 1,2 м.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.1		Замечания отсутствуют.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1.1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 1.1 Парковка перед входом в здание

I Результаты обследования:

2. Входов в здание

Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1-2.4		Замечания отсутствуют.	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2.5, 2.6	6.2.4 6.1.5	Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,76 м). Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	К К,О, С	Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.	Текущий ремонт Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	2.7-2.10		Замечания отсутствуют.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)		2.1-2.12	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 2.1 Входная площадка



Фото 2.2 Наружное вызывное устройство



Фото 2.3 Входная дверь



Фото 2.4 Пороговый пандус перед входной дверью



Фото 2.5 Пороговый пандус перед входной дверью



Фото 2.6 Порог входной двери



Фото 2.7 Предупреждающие тактильные указатели перед входной дверью



Фото 2.8 Тамбур



Фото 2.9 Предупреждающие тактильные указатели перед дверью в тамбуре



Фото 2.10 Дверь в тамбуре



Фото 2.11 Порог двери в тамбуре



Фото 2.12 Дверь в тамбуре

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1-3.4, 3.7, 3.15-3.18	ст.15 181-ФЗ	Отсутствует место ожидания для собаки-проводника.	С	Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника.	Орг. решения
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.8-3.14	6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед подъемами и спусками на межэтажные лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша как минимум одной из межэтажных лестниц предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	Текущий ремонт
				6.2.8	Краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц не обозначены контрастно.	С	Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м.	Текущий ремонт
				6.2.12	На боковой, внешней	С	Обустроить	Текущий

				6.2.13	по отношению к маршу, поверхности поручней межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Межэтажные лестницы не дублируются лифтом или подъемным устройством.	К	рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней межэтажной лестницы. Технические решения трудноосуществимы. По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается приобрести мобильный лестничный подъемник.	й ремонт Индивидуальное решение с ТСР
				6.2.11	У нижних маршей межэтажных лестниц отсутствуют поручни, Поручни расположены на высоте более 0,9 м (0,94-0,98 м), поручни ограждений с внутренней стороны лестниц не являются непрерывными по всей их высоте.	С,О	Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	3.5, 3.6	6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить на участках пола перед дверью, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающим к адаптации для инвалидов, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-	Текущий ремонт

				6.2.4	Ширина проема двери, ведущей в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,765 м).	К	контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в коридор 1-го этажа к учебному классу, и туалетной комнате, предполагающимся к адаптации для инвалидов, в свету до не менее 0,9 м. при отсутствии такой возможности или до проведения таких работ приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.19-3.26	6.2.19	Лестницы на путях эвакуации не дублируются спусковыми устройствами.	К,О,С	Приобрести эвакуационный стул.	Индивидуальное решение с ТСР
				6.2.4	Ширина дверных проемов эвакуационных тамбуров и выходов в свету менее 0,9 м (0,735 и 0,84 м в эвакуационные тамбуры, 0,81 м на эвакуационных выходах).	К	Увеличить ширину проемов дверей на эвакуационных выходах до не менее 0,9 м в свету.	Капитальный ремонт
				6.2.4	На эвакуационных выходах расположены пороги высотой более 0,014 м (0,075-0,125 м).	К,О	Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.	Текущий и капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие						

	обозначающих маршрут движения знаков.
--	---------------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		3.1-3.26	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг. решения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 3.1 Холл 1-го этажа



Фото 3.2 Холл 1-го этажа



Фото 3.3 Холл 1-го этажа



Фото 3.4 Холл 1-го этажа



Фото 3.5 Дверь в коридор на 1-м этаже



Фото 3.6 Дверь в коридор на 1-м этаже



Фото 3.7 Коридор на 1-м этаже




Фото 3.8 Межэтажная лестница



Фото 3.9 Межэтажная лестница



Фото 3.10 Межэтажная лестница



Фото 3.11 Межэтажная лестница




Фото 3.12 Межэтажная лестница




Фото 3.13 Межэтажная лестница



Фото 3.14 Межэтажная лестница



Фото 3.15 Коридор на 2-м этаже



Фото 3.16 Коридор на 2-м этаже



Фото 3.17 Коридор на 2-м этаже



Фото 3.18 Площадка перед входом в актовый зал



Фото 3.19 Эвакуационный выход 1



Фото 3.20 Эвакуационный выход 1



Фото 3.21 Эвакуационный выход 1



Фото 3.22 Эвакуационный выход 2



Фото 3.23 Эвакуационный выход 2



Фото 3.24 Эвакуационный выход 2



Фото 3.25 Эвакуационный выход 2



Фото 3.26 Эвакуационный выход 2

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1-4.6	6.2.4	Ширина дверного проема в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, в свету менее 0,9 м (0,735 м).	К	Увеличить ширину проема двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, до не менее 0,9 м в свету. До проведения этих работ приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				6.4.1, 6.4.3	Ручка двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, не контрастна относительно дверного полотна, имеет незргономичную форму.	С,О	Обустроить на двери в учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы).	Текущий ремонт
					Учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, не оборудован специальной мебелью и техникой.	К,О,С, Г	Оборудовать учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью, специальной мебелью и техникой.	Текущий ремонт
				6.2.4	Ширина проема двери в приемную директора в свету менее 0,9 м (0,75 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов	Организация

				6.2.4	Высота порога двери в приемную директора более 0,014 м (0,04 м).	К	допускается оставить в варианте исполнения, обеспечив оказание услуг приемной директора в холле 1-го этажа.	рнати вной форм ы обслу живан ия
4.2	Зальная форма обслуживани я	есть	4.7- 4.14	6.4.1	Ручки дверей в актовый зал не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручки дверей в актовый зал яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	Теку щий ремон т
				8.1.9	В актовом зале отсутствует система усиления слышимости.	Г	Рекомендуется установить в актовом зале систему усиления слышимости (индукционную систему).	Инди видуа льное решен ие с ТСР
				8.2.3	В актовом зале отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	К	Обустроить в актовом зале не менее одного места для размещения инвалида, передвигающегося на кресле-коляске.	Теку щий ремон т
				8.2.3	В актовом зале не обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на сцену.	К	Приобрести инвентарный телескопический пандус.	Инди видуа льное решен ие с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками.						

		Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)		4.1-4.14	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.



Фото 4.1 Учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью



Фото 4.2 Учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью



Фото 4.3 Учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью



Фото 4.4 Учебный класс, предполагающийся для слушателей с инвалидностью



Фото 4.5 Приемная директора



Фото 4.6 Приемная директора



Фото 4.7 Актальный зал



Фото 4.8 Актальный зал



Фото 4.9 Актальный зал



Фото 4.10 Актальный зал



Фото 4.11 Актальный зал



Фото 4.12 Актальный зал



Фото 4.13 Актальный зал



Фото 4.14 Актный зал

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
Санузлы в жилых помещениях	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (жилые помещения)				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13.330.2.020 или др. документ	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	5.1-5.7	6.4.2	Выключатель света в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,5 м).	К	Обустроить выключатель света в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м.	Текущий ремонт
				6.2.4	Ширина дверного проема в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,755 м).	К	Увеличить при наличии технической возможности ширину проема двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				6.2.4	Высота порога двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, более 0,014 м (0,02 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
				6.3.3	Ширина пространства для размещения кресла-коляски сбоку от унитаза	К	Перенести унитаз в туалетной комнате,	Текущий ремонт

					в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, менее 0,8 м.		адаптированной для инвалидов, обеспечив пространство сбоку от него шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски.	т
				6.4.2	Диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,57 м).	К	Обустроить в туалетной комнате, адаптированной для инвалидов, диспенсер бумажных полотенец на высоте в пределах 0,85-1,1 м.	Текущий ремонт
				6.3.9	На двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, обустроен шпингалет.	К,О,С, Г,У	Обустроить на двери в туалетную комнату, адаптированную для инвалидов, запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно»	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности пациентов 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С,О) ДУ (К)		5.1-5.7	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
-----------------------------------	--------------------------	--	---------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 5.1 Туалет, адаптированный для инвалидов и МГН



Фото 5.2 Туалет, адаптированный для инвалидов и МГН



Фото 5.3 Туалет, адаптированный для инвалидов и МГН



Фото 5.4 Туалет, адаптированный для инвалидов и МГН



Фото 5.5 Туалет, адаптированный для инвалидов и МГН



Фото 5.6 Туалет, адаптированный для инвалидов и МГН



Фото 5.7 Туалет, адаптированный для инвалидов и МГН

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Учебный корпус ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1-6.9, 6.11-6.16	6.5.1	Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности.	К,О,С, Г	Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	6.9, 6.10		Замечания отсутствуют.			
6.3	Тактильные средства	есть	6.11-6.16	6.5.1	Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.	С	Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,С,Г)		6.1-6.16	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 6.1 Фасадная вывеска



Фото 6.2 Информационная табличка



Фото 6.3 Табличка с номером помещения



Фото 6.4 Информационная табличка



Фото 6.5 Информационная табличка



Фото 6.6 Информационная табличка на путях эвакуации



Фото 6.7 Информационная табличка на путях эвакуации



Фото 6.8 План эвакуации



Фото 6.9 Табличка над эвакуационным выходом и звуковой оповещатель



Фото 6.10 Звуковой оповещатель



Фото 6.11 Табличка-режимник на фасаде здания



Фото 6.12 Тактильная табличка «Вход в здание»



Фото 6.13 Тактильная табличка «Выход из здания»



Фото 6.14 «Тактильная табличка «Туалетная комната для инвалидов»



Фото 6.15 Тактильная табличка с названием кабинета




Фото 6.16 Тактильная мнемосхема