

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО»

Адрес местонахождения объекта:
690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Руководитель:
Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО



Т.В. Мельникова

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО

Т.В. Мельникова

«12» сентября 2023 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО»
1.2. Адрес объекта: 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9;
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание 3/5 этажей, 8334, 4 кв. м.;
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1564, 0 кв. м.;
1.4. Год постройки здания 1979 год, последнего капитального ремонта - проводится в настоящее время по 2025 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2035 год, капитального – год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»;
ГАУ ДПО ПК ИРО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте (в дальнейшем также с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 16к, маршрутные такси №№ 14, 18, 32, 46, 46а, 66 (остановка «Улица Шепеткова»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 430 м

3.2.2 Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично)), нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
1	возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него	отсутствие
2	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	наличие
3	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	наличие
4	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	наличие
5	содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных	наличие

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
	маршрутах общественного транспорта	
6	надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие
7	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	наличие
8	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие
9	оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	наличие
10	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствие
11	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствие
12	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	наличие
13	обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида	отсутствие
14	предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	отсутствие

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
15	оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	наличие

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		3.1-3.62
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,С) ДУ (К,О)		4.1-4.37
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		5.1-5.23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г) ДУ (С)		6.1-6.9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Наружное вызывное устройство, расположенное рядом с калиткой основного входа на территорию, обустроено на высоте более 1,2 м (1,33 м), не обозначено специальной пиктограммой. Калитки входов на территорию не контрастны относительно прилегающих ограждений. Пешеходные пути движения по территории имеют гравийное покрытие. Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.

Вход (входы) в здание:

Рядом с входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Ширина проемов створок входных дверей в свету менее 0,9 м (0,62 м). Ручки входных дверей не контрастны относительно дверных полотен. Высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,063 м снаружи и 0,028 м изнутри). Полотно входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, не контрастно относительно прилегающих ограждений. Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Высота порогов дверей в тамбуре более 0,014 м (0,029 м). Ручки дверей в тамбуре не контрастны относительно дверных полотен. Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Двери в тамбуре не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. На прозрачных полотнах перегородок в тамбуре отсутствует контрастная маркировка.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Перед подъемами и спусками на межэтажные лестницы и лестницу, расположенную в холле 1-го этажа, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, не обозначены контрастно. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей. У лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, отсутствуют поручни. Поручни ограждений с внутренней стороны маршей межэтажных лестниц не являются непрерывными по всей их высоте. Нижние ступени некоторых лестниц имеют высоту менее 0,13 м (0,085-0,09 м). На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручки некоторых дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, не контрастны относительно дверных полотен. Высота порогов дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, более 0,014 м (0,07 м у двери в коридор 1-го этажа, 0,04 м у двери в коридоре 2-го этажа, 0,045-0,11 у дверей, ведущих их холлов этажей к лестничным клеткам). Усилие открывание двери, ведущей в коридор 1-го этажа, превышает 50 Нм. Лестницы на путях эвакуации не дублируются спусковыми устройствами. На эвакуационных выходах расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,155 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина дверных проемов в некоторые учебные классы и медицинский кабинет в свету менее 0,9 м (0,86 м). Учебные классы, предполагающиеся для слушателей с инвалидностью, не оборудованы специальной мебелью и техникой. Высота порогов дверей на входах в некоторые учебные классы более 0,014 м (0,035 м). Ручки дверей в библиотеку, спортивный и актовый залы не имеют неэргономичную форму. В актовом зале отсутствует система усиления слышимости. В актовом зале отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. В актовом зале не обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на сцену. Высота порогов дверей в спортивный и актовый залы и библиотеку более 0,014 м (0,055, 0,078 и 0,065 м соответственно). Высота порогов дверей в тренажерные залы более 0,014 м (0,02-0,022 м). Ширина проемов дверей в тренажерные залы в свету менее 0,9 м (0,805-0,835 м).

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м. Ширина дверных проемов в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,75 и 0,83 м). Ширина проема двери в туалетную кабину на 2-м этаже, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, менее 0,9 в свету (0,55 м), размеры туалетной кабины менее нормативных значений, сбоку от унитаза отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Высота порога двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 4-м этаже, более 0,014 м (0,035 м). Ручка двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, имеет неэргономичную форму. Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, не оборудованы эргономичными опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, не оборудованы держателями для костылей и других принадлежностей. В туалетной комнате на 4-м этаже, предполагающейся к адаптации для

инвалидов, отсутствует сантехника. В туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, отсутствуют кнопка тревожной сигнализации. На дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, обустроены шпингалеты. На раковине в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, обустроен смеситель вентильного типа. Высота унитаза в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, менее 0,45 м. Ширина дверных проемов в душевые спортивного зала в свету менее 0,9 м (0,75 м). Высота порогов на входах в душевые спортивного зала более 0,014 м (0,115 и 0,175 м). Душевые спортивного зала не оборудованы опорными поручнями, сидениями для душа. На этажах, предполагающихся для проживания инвалидов, отсутствуют доступные душевые. Ширина проемов дверей в раздевалки спортивного зала в свету менее 0,9 м (0,8 м). Высота порога в одну из раздевалок спортивного зала более 0,014 м (0,045 м). **Система информации и связи (на всех зонах):**

Рядом с входами на территорию отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте. Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг.решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг.решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Обустроить наружное вызывное устройство, расположенное рядом с калиткой основного входа на территорию, на высоте в пределах от 0,4 до 1,2 м и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обозначить края калитки, расположенной перед основным входом на территорию, яркой контрастной относительно прилегающих ограждений маркировкой. Произвести асфальтирование пешеходных путей движения по территории. Выделить и обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов с размерами не менее 3,6х6,0 м, оборудованное специальным дорожным знаком по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.

Вход (входы) в здание:

Обустроить рядом с входом в здание на высоте в пределах 0,4-1,2 м наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обустроить перед входной дверью после асфальтирования поверхности на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить полотно входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Обозначить ручку входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Обозначить края полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно прилегающих ограждений маркировкой. Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор. Устранить порог двери в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Обозначить ручку двери в тамбуре, предполагающуюся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить перед дверью в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Настроить доводчик двери в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор. Обозначить прозрачные полотна перегородок в тамбуре с обеих сторон полотен на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов с нарушением зрения, и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08-0,1 м. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов с нарушением зрения. Обустроить у лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, поручни по краям марша, а также центральный разделительный поручень, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить у межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов, непрерывные по всей их высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м. Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна со стороны снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со стороны внутренней предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить неконтрастные ручки дверей, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением

зрения внутри здания, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Устранить пороги дверей, расположенных в коридорах на путях движения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ приобрести и применять инвентарный пороговый пандус. Ослабить доводчик двери, ведущей в коридор 1-го этажа, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм. Приобрести эвакуационный стул. Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы или съезды.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Оборудовать учебные классы, предполагающиеся для слушателей с инвалидностью, специальной мебелью и техникой. Устранить пороги дверей в учебных классах, предполагающихся для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ применять инвентарный пороговый пандус. Обустроить на дверях в библиотеку, спортивный и актовый залы контрастные относительно дверных полотен дверные ручки, имеющие эргономичную форму (нажимного действия или П-образные). Установить в актовом зале систему усиления слышимости (индукционную систему). Обустроить в актовом зале не менее одного места для размещения инвалида, передвигающегося на кресле-коляске. Приобрести инвентарный телескопический пандус. Устранить пороги дверей в спортивный и актовый залы и библиотеку, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ применять инвентарный пороговый пандус. Приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.

Организовать на 2-м или 3-м этаже жилые помещения для инвалидов согласно требованиям таблицы Б.1 СП 59.13330.2020, но не менее одной жилой комнаты для инвалида на кресле-коляске.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. Увеличить при наличии технической возможности ширину проемов дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. Устранить перегородку, объединив туалетную кабину на 2-м этаже с туалетной комнатой. Обеспечить при этом пространство сбоку унитаза шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Устранить порог двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 4-м этаже, или занизить до высоты не более 0,014 м. Обустроить на двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы). Оборудовать туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. Оборудовать в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, держатели для костылей и других принадлежностей. Обустроить в туалетной комнате на 4-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, сантехнику согласно требованиям п. 6.3 СП 59.13330.2020. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, кнопки тревожной сигнализации со шнурком рядом с унитазом на высоте 0,85-1,1 м и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить на дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, запирающие устройства с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Обустроить на раковине в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, смеситель с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажный или сенсорный). Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м. Увеличить ширину проемов в душевые спортивного зала до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги на входах в душевые спортивного зала или занизить до высоты не более 0,014 м. Оборудовать душевые спортивного зала опорными поручнями, сидениями для душа. Обустроить на этажах, предполагающихся для проживания инвалидов, доступные душевые. Увеличить ширину проемов в раздевалки спортивного зала до не менее 0,9 м в свету. Устранить порог на входе в раздевалку спортивного зала или занизить до высоты не более 0,014 м.

Система информации и связи (на всех зонах):

Обустроить рядом с основным входом на территорию табличку с информацией об объекте, дублированную рельефно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля. Обустроить рядом с дополнительными входами на территорию табличку с информацией о месторасположении основного входа на территорию и номером телефона сотрудника, ответственного за помощь инвалидам и МГН на объекте. После проведения работ по адаптации обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. После проведения работ по адаптации обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____,
плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется:

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

А.Е. Воронцов

(Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

О.Н. Деревцова



(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО

В. Мельникова

12 сентября 2023 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО»
1.2. Адрес объекта: 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9;
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание 3/5 этажей, 8334, 4 кв. м. ;
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1564, 0 кв. м.;
1.4. Год постройки здания 1979 год, последнего капитального ремонта - проводится в настоящее время по 2025 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2035 год, капитального – год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»;
ГАУ ДПО ПК ИРО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте (в дальнейшем также с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 16к, маршрутные такси №№ 14, 18, 32, 46, 46а, 66 (остановка «Улица Шепеткова»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 430 м

3.2.2 Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично), нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг.решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг.решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не указывается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО



Т.В. Мельникова

Т.В. Мельникова



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО

Т.В. Мельникова

«2» сентября 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3**

г. Владивосток

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«06» сентября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО»
1.2. Адрес объекта: 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9;
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание 3/5 этажей, 8334, 4 кв. м. ;
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1564, 0 кв. м.;
1.4. Год постройки здания 1979 год, последнего капитального ремонта - проводится в настоящее время по 2025 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2035 год, капитального – год.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»; ГАУ ДПО ПК ИРО
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 16к, маршрутные такси №№ 14, 18, 32, 46, 46а, 66 (остановка «Улица Шепеткова»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 430 м

3.2.2 Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично)), нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
1	возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него	отсутствие
2	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	наличие
3	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	наличие
4	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	наличие
5	содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	наличие
6	надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие
7	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	наличие
8	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
9	оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	наличие
10	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствие
11	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствие
12	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	наличие
13	обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида	отсутствие
14	предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	отсутствие
15	оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	наличие

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)		1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		3.1- 3.62

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,С) ДУ (К,О)	4.1-4.37
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	5.1-5.23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г) ДУ (С)	6.1-6.9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	-

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Наружное вызывное устройство, расположенное рядом с калиткой основного входа на территорию, обустроено на высоте более 1,2 м (1,33 м), не обозначено специальной пиктограммой. Калитки входов на территорию не контрастны относительно прилегающих ограждений. Пешеходные пути движения по территории имеют гравийное покрытие. Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.

Вход (входы) в здание:

Рядом с входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Ширина проемов створок входных дверей в свету менее 0,9 м (0,62 м). Ручки входных дверей не контрастны относительно дверных полотен. Высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,063 м снаружи и 0,028 м изнутри). Полотно входной двери, предполагающей для доступа инвалидов с нарушением зрения, не контрастно относительно прилегающих ограждений. Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Высота порогов дверей в тамбуре более 0,014 м (0,029 м). Ручки дверей в тамбуре не контрастны относительно дверных полотен. Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Двери в тамбуре не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. На прозрачных полотнах перегородок в тамбуре отсутствует контрастная маркировка.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Перед подъемами и спусками на межэтажные лестницы и лестницу, расположенную в холле 1-го этажа, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, не обозначены контрастно. На боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей. У лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, отсутствуют поручни. Поручни ограждений с внутренней стороны маршей межэтажных лестниц не являются непрерывными по всей их высоте. Нижние ступени некоторых лестниц имеют высоту менее 0,13 м (0,085-0,09 м). На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручки некоторых дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, не контрастны относительно дверных полотен. Высота порогов дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, более 0,014 м (0,07 м у двери в коридор 1-го этажа, 0,04 м у двери в коридоре 2-го этажа, 0,045-0,11 у дверей, ведущих их холлов этажей к лестничным клеткам). Усилие открывание двери, ведущей

в коридор 1-го этажа, превышает 50 Нм. Лестницы на путях эвакуации не дублируются спусковыми устройствами. На эвакуационных выходах расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,155 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина дверных проемов в некоторые учебные классы и медицинский кабинет в свету менее 0,9 м (0,86 м). Учебные классы, предполагающиеся для слушателей с инвалидностью, не оборудованы специальной мебелью и техникой. Высота порогов дверей на входах в некоторые учебные классы более 0,014 м (0,035 м). Ручки дверей в библиотеку, спортивный и актовый залы не имеют неэргономичную форму. В актовом зале отсутствует система усиления слышимости. В актовом зале отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. В актовом зале не обеспечен доступ инвалидам на креслах-колясках на сцену. Высота порогов дверей в спортивный и актовый залы и библиотеку более 0,014 м (0,055, 0,078 и 0,065 м соответственно). Высота порогов дверей в тренажерные залы более 0,014 м (0,02-0,022 м). Ширина проемов дверей в тренажерные залы в свету менее 0,9 м (0,805-0,835 м).

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м. Ширина дверных проемов в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,75 и 0,83 м). Ширина проема двери в туалетную кабину на 2-м этаже, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, менее 0,9 в свету (0,55 м), размеры туалетной кабины менее нормативных значений, сбоку от унитаза отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Высота порога двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 4-м этаже, более 0,014 м (0,035 м). Ручка двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, имеет неэргономичную форму. Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, не оборудованы эргономичными опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, не оборудованы держателями для костылей и других принадлежностей. В туалетной комнате на 4-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, отсутствует сантехника. В туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, отсутствуют кнопка тревожной сигнализации. На дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, обустроены шпингалеты. На раковине в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, обустроен смеситель вентильного типа. Высота унитаза в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, менее 0,45 м. Ширина дверных проемов в душевые спортивного зала в свету менее 0,9 м (0,75 м). Высота порогов на входах в душевые спортивного зала более 0,014 м (0,115 и 0,175 м). Душевые спортивного зала не оборудованы опорными поручнями, сидениями для душа. На этажах, предполагающихся для проживания инвалидов, отсутствуют доступные душевые. Ширина проемов дверей в раздевалки спортивного зала в свету менее 0,9 м (0,8 м). Высота порога в одну из раздевалок спортивного зала более 0,014 м (0,045 м).

Система информации и связи (на всех зонах):

Рядом с входами на территорию отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте. Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт

2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг.решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг.решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Обустроить наружное вызывное устройство, расположенное рядом с калиткой основного входа на территорию, на высоте в пределах от 0,4 до 1,2 м и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обозначить края калитки, расположенной перед основным входом на территорию, яркой контрастной относительно прилегающих ограждений маркировкой. Произвести асфальтирование пешеходных путей движения по территории. Выделить и обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов с размерами не менее 3,6х6,0 м, оборудованное специальным дорожным знаком по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.

Вход (входы) в здание:

Обустроить рядом с входом в здание на высоте в пределах 0,4-1,2 м наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обустроить перед входной дверью после асфальтирования поверхности на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить полотно входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Обозначить ручку входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Обозначить края полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно прилегающих ограждений маркировкой. Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор. Устранить порог двери в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Обозначить ручку двери в тамбуре, предполагающуюся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить перед дверью в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Настроить доводчик двери в тамбуре, предполагающейся для доступа

инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор. Обозначить прозрачные полотна перегородок в тамбуре с обеих сторон полотен на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов с нарушением зрения, и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов с нарушением зрения. Обустроить у лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, поручни по краям марша, а также центральный разделительный поручень, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить у межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов, непрерывные по всей их высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м. Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить неконтрастные ручки дверей, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Устранить пороги дверей, расположенных в коридорах на путях движения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ приобрести и применять инвентарный пороговый пандус. Ослабить доводчик двери, ведущей в коридор 1-го этажа, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм. Приобрести эвакуационный стул. Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы или съезды.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Оборудовать учебные классы, предполагающиеся для слушателей с инвалидностью, специальной мебелью и техникой. Устранить пороги дверей в учебных классах, предполагающихся для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ применять инвентарный пороговый пандус. Обустроить на дверях в библиотеку, спортивный и актовый залы контрастные относительно дверных полотен дверные ручки, имеющие эргономичную форму (нажимного действия или П-образные). Установить в актовом зале систему усиления слышимости (индукционную систему). Обустроить в актовом зале не менее одного места для размещения инвалида, передвигающегося на кресле-коляске. Приобрести инвентарный телескопический пандус. Устранить пороги дверей в спортивный и актовый залы и библиотеку, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ применять инвентарный пороговый пандус. Приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.

Организовать на 2-м или 3-м этаже жилые помещения для инвалидов согласно требованиям таблицы Б.1 СП 59.13330.2020, но не менее одной жилой комнаты для инвалида на кресле-коляске.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. Увеличить при наличии технической возможности ширину проемов дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, до

не менее 0,9 м в свету. Устранить перегородку, объединив туалетную кабину на 2-м этаже с туалетной комнатой. Обеспечить при этом пространство сбоку унитаза шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Устранить порог двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 4-м этаже, или занизить до высоты не более 0,014 м. Обустроить на двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы). Оборудовать туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. Оборудовать в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, держатели для костылей и других принадлежностей. Обустроить в туалетной комнате на 4-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, сантехнику согласно требованиям п. 6.3 СП 5913330.2020. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, кнопки тревожной сигнализации со шнурком рядом с унитазом на высоте 0,85-1,1 м и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить на дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, запирающие устройства с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Обустроить на раковине в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, смеситель с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажный или сенсорный). Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м. Увеличить ширину проемов в душевые спортивного зала до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги на входах в душевые спортивного зала или занизить до высоты не более 0,014 м. Оборудовать душевые спортивного зала опорными поручнями, сидениями для душа. Обустроить на этажах, предполагающихся для проживания инвалидов, доступные душевые. Увеличить ширину проемов в раздевалки спортивного зала до не менее 0,9 м в свету. Устранить порог на входе в раздевалку спортивного зала или занизить до высоты не более 0,014 м.

Система информации и связи (на всех зонах):

Обустроить рядом с основным входом на территорию табличку с информацией об объекте, дублированную рельефно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля. Обустроить рядом с дополнительными входами на территорию табличку с информацией о месторасположении основного входа на территорию и номером телефона сотрудника, ответственного за помощь инвалидам и МГН на объекте. После проведения работ по адаптации обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. После проведения работ по адаптации обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется:

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется:

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на _____ 5 _____ л.

на _____ 9 _____ л.

на _____ 18 _____ л.

на _____ 19 _____ л.

на _____ 14 _____ л.

на _____ 6 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Директор центра «Сириус. Приморье»
(Должность, Ф.И.О.)

Ланская Н.В. _____
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Гл. менеджер–контролёр стр–х проц–ов
(Должность, Ф.И.О.)

Кецкал И.В. _____
(Подпись)

Начальник отдела обслуживания
(Должность, Ф.И.О.)

Сироткин А.Е. _____
(Подпись)

Зам. нач. отдела обслуживания
(Должность, Ф.И.О.)

Самойлов И.В. _____
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Воронцов А.Е. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Деревцова О.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО», 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1-1.4, 1.6	5.1.1, 8.1.7	Наружное вызывное устройство, расположенное рядом с калиткой основного входа на территорию, обустроено на высоте более 1,2 м (1,33 м), не обозначено специальной пиктограммой.	К,О,С	Обустроить наружное вызывное устройство, расположенное рядом с калиткой основного входа на территорию, на высоте в пределах от 0,4 до 1,2 м и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне.	Текущий ремонт
				6.4.1	Калитки входов на территорию не контрастны относительно прилегающих ограждений.	С	Обозначить края калитки, расположенной перед основным входом на территорию, яркой контрастной относительно прилегающих ограждений маркировкой.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.5, 1.7-1.9	5.1.3, 5.1.11	Пешеходные пути движения по территории имеют гравийное покрытие.	К,О,С	Произвести асфальтирование пешеходных путей движения по территории.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	нет	5.2	Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.	К,О,С	Выделить и обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов с размерами не менее 3,6х6,0 м, оборудованное специальным дорожным знаком по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	-	1.1-1.9	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется разместить информацию о доступном для инвалидов и МГН входе на территорию на официальном сайте учреждения.



Фото 1.1 Ворота основного входа на территорию



Фото 1.2 Калитка основного входа на территорию



Фото 1.3 Наружное вызывное устройство перед основным входом на территорию



Фото 1.4 Калитка основного входа на территорию



Фото 1.5 Территория, прилегающая к зданию



Фото 1.6 Дополнительный вход на территорию



Фото 1.7 Территория, прилегающая к зданию



Фото 1.8 Территория, прилегающая к зданию



Фото 1.9 Территория, прилегающая к зданию

I Результаты обследования:

2. Входов в здание

Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО», 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1-2.3	6.1.1	Рядом с входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения.	К,О, С	Обустроить рядом с входом в здание на высоте в пределах 0,4-1,2 м наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2.4-2.7	5.1.10, п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели.	С	Обустроить перед входной дверью после асфальтирования поверхности на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
					Ширина проемов		Заменить полотно	Капит

				6.2.4	створок входных дверей в свету менее 0,9 м (0,62 м).	К	входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м).	альны й ремонт
				6.4.1	Ручки входных дверей не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручку входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,063 м снаружи и 0,028 м изнутри).	К	Устранить порог входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус.	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				6.4.1	Полотно входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, не контрастно относительно прилегающих ограждений.	С	Обозначить края полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно прилегающих ограждений маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.5	Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	К,О, С	Настроить доводчик входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на	Текущий ремонт

							дверном полотне стопор.	
2.5	Тамбур	есть	2.8- 2.13	6.2.4	Высота порогов дверей в тамбуре более 0,014 м (0,029 м).	К	Устранить порог двери в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус.	Текущ ий и капита льный ремон т, индив идуал ьное решен ие с ТСР
				6.4.1	Ручки дверей в тамбуре не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручку двери в тамбуре, предполагающуюся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущ ий ремон т
				5.1.10, п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875- 2018	Перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные наземные указатели.	С	Обустроить перед дверью в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно- контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущ ий ремон т
				6.1.5	Двери в тамбуре не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью	С	Настроить доводчик двери в тамбуре, предполагающейся для доступа инвалидов, на задержку	Текущ ий ремон т

					не менее 5 с.		автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.	
			6.1.6	На прозрачных полотнах перегородок в тамбуре отсутствует контрастная маркировка.		С	Обозначить прозрачные полотна перегородок в тамбуре с обеих сторон полотен на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.10	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вместо тактильных наземных указателей можно применять грязезащитные коврики при условии соблюдения нормативных размеров и расстояний до препятствий. Т.к. нижние края прозрачных поверхностей входных дверей и дверей в тамбуре расположены на высоте 0,85 м, то, согласно п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 маркировка остекленной поверхности дверных полотен не предусматривается.



Фото 2.1 Входная площадка



Фото 2.2 Входная площадка



Фото 2.3 Входная площадка



Фото 2.4 Входная дверь



Фото 2.5 Порог входной двери



Фото 2.6 Порог входной двери



Фото 2.7 Порог входной двери



Фото 2.8 Тамбур



Фото 2.9 Тамбур



Фото 2.10 Дверь в тамбуре



Фото 2.11 Дверь в тамбуре



Фото 2.12 Порог двери в тамбуре



Фото 2.13 Порог двери в тамбуре

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО», 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1, 3.2, 3.8-3.12, 3.15, 3.27-3.29, 3.32, 3.36-3.38, 3.40, 3.45, 3.48	ст.15 181-ФЗ	Отсутствует место ожидания для собаки-проводника.	С	Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника.	Орг. решения
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.3, 3.4, 3.18-3.23, 3.41, 3.42, 3.49	6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед подъемами и спусками на межэтажные лестницы и лестницу, расположенную в холле 1-го этажа, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м до краев верхней ступени верхнего марша и нижней ступени нижнего марша межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов с нарушением зрения, и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	Текущий ремонт
				6.2.8	Краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц и лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, не	С	Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей межэтажных лестниц и	Текущий ремонт

				обозначены контрастно.		лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м.	
			6.2.12	На боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей.	С	Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршру поверхности поручней межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов с нарушением зрения.	Текущий ремонт
			6.2.11	У лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, отсутствуют поручни.	С,О	Обустроить у лестницы, расположенной в холле 1-го этажа, поручни по краям марша, а также центральный разделительный поручень, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания.	Текущий ремонт
			6.2.11	Поручни ограждений с внутренней стороны маршей межэтажных лестниц не являются непрерывными по всей их высоте.	С,О	Обустроить у межэтажных лестниц, предполагающихся для инвалидов, непрерывные по всей их высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м.	Текущий ремонт
			6.2.8	Нижние ступени некоторых лестниц имеют высоту менее 0,13 м (0,085–0,09 м).	С,О	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте	

							исполнения.	
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	3.5, 3.6	6.2.9, 6.2.10, 6.2.11	Уклон пандуса круче 5%, у пандуса отсутствует двустороннее ограждение с поручнями, бортики по продольным краям.	К	Т.к. для помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, в преодолении лестничных маршей используется мобильный лестничный подъемник, допускается оставить в варианте исполнения.	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	3.7		Замечания отсутствуют.	-	-	-
3.5	Дверь	есть	3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.24-3.26, 3.30, 3.31, 3.33-3.35, 3.39, 3.43, 3.44, 3.46, 3.47	6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения инвалидов внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручки некоторых дверей, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить неконтрастные ручки дверей, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порогов дверей,	К	Устранить пороги	Текущий

				6.1.5	расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, более 0,014 м (0,07 м у двери в коридор 1-го этажа, 0,04 м у двери в коридоре 2-го этажа, 0,045-0,11 у дверей, ведущих их холлов этажей к лестничным клеткам). Усилие открывание двери, ведущей в коридор 1-го этажа, превышает 50 Нм.	К,О, С	дверей, расположенных в коридорах на путях движения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ приобрести и применять инвентарный пороговый пандус. Ослабить доводчик двери, ведущей в коридор 1-го этажа, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм.	й и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.50-3.62	6.2.19	Лестницы на путях эвакуации не дублируются спусковыми устройствами.	К,О, С	Приобрести эвакуационный стул.	Индивидуальное решение с ТСР
				6.2.4	На эвакуационных выходах расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,155 м).	К,О	Устранить пороги, расположенные на эвакуационных выходах, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы или съезды.	Текущий и капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		3.1-3.62	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг. решения

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: т.к. нижние края прозрачных поверхностей дверей на путях движения внутри здания расположены на высоте 0,85 м, то, согласно п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 маркировка остекленной поверхности дверных полотен не предусматривается.



Фото 3.1 Холл 1-го этажа



Фото 3.2 Холл 1-го этажа



Фото 3.3 Лестница в холле 1-го этажа



Фото 3.4 Лестница в холле 1-го этажа



Фото 3.5 Пандус в холле 1-го этажа



Фото 3.6 Пандус в холле 1-го этажа



Фото 3.7 Мобильные лестничный подъемник



Фото 3.8 Коридор на 1-м этаже




Фото 3.9 Коридор на 1-м этаже



Фото 3.10 Коридор на 1-м этаже



Фото 3.11 Коридор на 1-м этаже



Фото 3.12 Коридор на 1-м этаже



Фото 3.13 Дверь в боковой холл 1-го этажа



Фото 3.14 Порог двери в боковой холл 1-го этажа



Фото 3.15 Холл на 1-м этаже



Фото 3.16 Дверь, ведущая к межэтажной лестнице на 1-м этаже



Фото 3.17 Порог двери, ведущей к межэтажной лестнице на 1-м этаже



Фото 3.18 Поручень межэтажной лестницы



Фото 3.19 Межэтажная лестница



Фото 3.20 Межэтажная лестница



Фото 3.21 Межэтажная лестница



Фото 3.22 Поручень межэтажной лестницы



Фото 3.23 Межэтажная лестница



Фото 3.24 Дверь от лестницы к холлу 3-го этажа



Фото 3.25 Порог двери от лестницы к холлу 3-го этажа



Фото 3.26 Порог двери от лестницы к холлу 3-го этажа



Фото 3.27 Холл 3-го этажа



Фото 3.28 Холл 3-го этажа



Фото 3.29 Холл 3-го этажа



Фото 3.30 Дверь в коридор 3-го этажа



Фото 3.31 Порог двери в коридор 3-го этажа



Фото 3.32 Коридор 3-го этажа



Фото 3.33 Дверь от лестницы к холлу 4-го этажа



Фото 3.34 Порог двери от лестницы к холлу 4-го этажа



Фото 3.35 Порог двери от лестницы к холлу 4-го этажа



Фото 3.36 Холл 4-го этажа



Фото 3.37 Холл 4-го этажа



Фото 3.38 Холл перед столовой



Фото 3.39 Дверь к межэтажной лестнице



Фото 3.40 Коридор 4-го этажа



Фото 3.41 Поручни межэтажной лестницы



Фото 3.42 Межэтажная лестница



Фото 3.43 Дверь с лестницы в холл 4-го этажа



Фото 3.44 Дверь с лестницы в холл 4-го этажа



Фото 3.45 Холл 4-го этажа



Фото 3.46 Дверь с лестницы в холл 5-го этажа



Фото 3.47 Порог двери перед холлом 5-го этажа



Фото 3.48 Холл 5-го этажа



Фото 3.49 Межэтажная лестница



Фото 3.50 Эвакуационный выход



Фото 3.51 Эвакуационный выход



Фото 3.52 Эвакуационный выход



Фото 3.53 Эвакуационный выход



Фото 3.54 Эвакуационный выход



Фото 3.55 Эвакуационный выход



Фото 3.56 Эвакуационный выход



Фото 3.57 Эвакуационный выход



Фото 3.58 Эвакуационный выход



Фото 3.59 Эвакуационный выход



Фото 3.60 Эвакуационный выход



Фото 3.61 Эвакуационный выход



Фото 3.62 Эвакуационный выход

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО», 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1-4.15	6.2.4	Ширина дверных проемов в некоторые учебные классы и медицинский кабинет в свету менее 0,9 м (0,86 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
					Учебные классы, предполагающиеся для слушателей с инвалидностью, не оборудованы специальной мебелью и техникой.	К,О,С,Г	Оборудовать учебные классы, предполагающиеся для слушателей с инвалидностью, специальной мебелью и техникой.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порогов дверей на входах в некоторые учебные классы более 0,014 м (0,035 м).	К	Устранить пороги дверей в учебных классах, предполагающихся для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ применять инвентарный пороговый пандус.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.16-4.19, 4.24-4.37	6.4.3	Ручки дверей в библиотеку, спортивный и актовый залы не имеют неэргономичную форму.	О	Обустроить на дверях в библиотеку, спортивный и актовый залы контрастные относительно	Текущий ремонт

							дверных полотен дверные ручки, имеющие эргономичную форму (нажимного действия или П- образные).	
				8.1.9	В актовом зале отсутствует система усиления слышимости.	Г	Установить в актовом зале систему усиления слышимости (индукционную систему).	Инди видуа льное решен ие с ТСР
				8.2.3	В актовом зале отсутствуют места для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	К	Обустроить в актовом зале не менее одного места для размещения инвалида, передвигающего я на кресле- коляске.	Теку щий ремонт
				8.2.3	В актовом зале не обеспечен доступ инвалидам на креслах- колясках на сцену.	К	Приобрести инвентарный телескопический пандус.	Инди видуа льное решен ие с ТСР
				6.2.4	Высота порогов дверей в спортивный и актовый залы и библиотеку более 0,014 м (0,055, 0,078 и 0,065 м соответственно).	К	Устранить пороги дверей в спортивный и актовый залы и библиотеку, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ применять инвентарный пороговый пандус.	Теку щий ремонт, индив идуал ьное решен ие с ТСР
				6.2.4	Высота порогов дверей в тренажерные залы более 0,014 м (0,02-0,022 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
				6.2.4	Ширина проемов дверей в тренажерные залы в свету менее 0,9	К	По согласованию с общественной организацией	Инди видуа льное

					м (0,805-0,835 м).		инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, приобретаемое кресло-коляску для узких дверных проемов.	решение с ТСП
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	4.20-4.23		Замечания отсутствуют.	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,С) ДУ (К,О)		4.1-4.37	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.



Фото 4.1 Дверь в учебную аудиторию



Фото 4.2 Порог двери в учебную аудиторию



Фото 4.3 Порог двери в учебную аудиторию



Фото 4.4 Учебная аудитория



Фото 4.5 Учебная аудитория



Фото 4.6 Дверь в учебную аудиторию



Фото 4.7 Порог двери в учебную аудиторию



Фото 4.8 Учебная аудитория



Фото 4.9 Дверь в учебную аудиторию



Фото 4.10 Порог двери в учебную аудиторию



Фото 4.11 Учебная аудитория



Фото 4.12 Дверь в медицинский кабинет



Фото 4.13 Порог двери в медицинский кабинет



Фото 4.14 Медицинский кабинет



Фото 4.15 Медицинский кабинет



Фото 4.16 Дверь в тренажерный зал



Фото 4.17 Порог двери в тренажерный зал



Фото 4.18 Порог двери в тренажерный зал



Фото 4.19 Тренажерный зал



Фото 4.20 Дверь в столовую



Фото 4.21 Порог двери в столовую



Фото 4.22 Столовая



Фото 4.23 Столовая



Фото 4.24 Дверь в спортивный зал



Фото 4.25 Порог двери в спортивный зал



Фото 4.26 Порог двери в спортивный зал



Фото 4.27 Спортивный зал



Фото 4.28 Дверь в библиотеку



Фото 4.29 Порог двери в библиотеку




Фото 4.30 Порог двери в библиотеку



Фото 4.31 Библиотека (читальный зал)



Фото 4.32 Дверь в актовый зал



Фото 4.33 Порог двери в актовый зал



Фото 4.34 Порог двери в актовый зал



Фото 4.35 Актальный зал



Фото 4.36 Актальный зал



Фото 4.37 Выход на сцену в актовом зале

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО», 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет				-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО», 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133.30.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
Санузлы в жилых помещениях	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (жилые помещения)				Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Организовать на 2-м или 3-м этаже жилые помещения для инвалидов согласно требованиям таблицы Б.1 СП 59.13330.2020, но не менее одной жилой комнаты для инвалида на кресле-коляске.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО», 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13.330.2.020 или др. документ	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	5.1-5.11	6.4.2	Выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м.	К	Обустроить выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м.	Капитальный ремонт
				6.2.4	Ширина дверных проемов в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,75 и 0,83 м).	К	Увеличить при наличии технической возможности ширину проемов дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету.	Капитальный ремонт
				6.2.4, 6.3.3	Ширина проема двери в туалетную кабину на 2-м этаже, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, менее 0,9 в свету (0,55 м), размеры туалетной кабины менее нормативных значений, сбоку от унитаза отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски.	К	Устранить перегородку, объединив туалетную кабину на 2-м этаже с туалетной комнатой. Обеспечить при этом пространство сбоку унитаза шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски.	Капитальный ремонт
				6.2.4	Высота порога двери в туалетную комнату,	К	Устранить порог двери в туалетную	Капитальный

					предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 4-м этаже, более 0,014 м (0,035 м).		комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 4-м этаже, или занизить до высоты не более 0,014 м.	й ремонт
			6.4.3	Ручка двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, имеет неэргономичную форму.	О	Обустроить на двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, контрастную относительно дверного полотна эргономичную дверную ручку (нажимного действия или П-образной формы).	Текущий ремонт	
			6.3.3	Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, не оборудованы эргономичными опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами.	К,О,С	Оборудовать туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами.	Текущий ремонт	
			6.3.3	Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, не оборудованы держателями для костылей и других принадлежностей.	К,О,С	Оборудовать в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, держатели для костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт	
			6.3.3	В туалетной комнате на 4-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, отсутствует сантехника.	К,О,С, Г,У	Обустроить в туалетной комнате на 4-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, сантехнику согласно требованиям п. 6.3 СП 5913330.2020.	Капитальный ремонт	
			6.3.3	В туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, отсутствуют кнопка	К,О,С, Г,У	Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся	Текущий ремонт	

					тревожной сигнализации.		я к адаптации для инвалидов, кнопки тревожной сигнализации со шнурком рядом с унитазом на высоте 0,85-1,1 м и обозначить их специальными пиктограммами.	
				6.3.9	На дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, обустроены шпингалеты.	К,О,С, Г,У	Обустроить на дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, запирающие устройства с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно»	Текущий ремонт
				6.3.9	На раковине в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, обустроен смеситель вентильного типа.	К,О,С	Обустроить на раковине в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, смеситель с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажный или сенсорный).	Текущий ремонт
				6.3.3	Высота унитаза в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов на 2-м этаже, менее 0,45 м.	О	Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	5.16, 5.17, 5.21-5.23	6.2.4	Ширина дверных проемов в душевые спортивного зала в свету менее 0,9 м (0,75 м).	К	Увеличить ширину проемов в душевые спортивного зала до не менее 0,9 м в свету.	Капитальный ремонт

				6.2.4	Высота порогов на входах в душевые спортивного зала более 0,014 м (0,115 и 0,175 м).	К	Устранить пороги на входах в душевые спортивного зала или занизить до высоты не более 0,014 м.	Капитальный ремонт
				6.3.3	Душевые спортивного зала не оборудованы опорными поручнями, сидениями для душа.	К,О,С	Оборудовать душевые спортивного зала опорными поручнями, сидениями для душа.	Текущий ремонт
				6.3.4	На этажах, предполагающихся для проживания инвалидов, отсутствуют доступные душевые.	К,О,С	Обустроить на этажах, предполагающихся для проживания инвалидов, доступные душевые.	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.12-5.15, 5.18-5.20	6.2.4	Ширина проемов дверей в раздевалки спортивного зала в свету менее 0,9 м (0,8 м).	К	Увеличить ширину проемов в раздевалки спортивного зала до не менее 0,9 м в свету.	Капитальный ремонт
				6.2.4	Высота порога в одну из раздевалок спортивного зала более 0,014 м (0,045 м).	К	Устранить порог на входе в раздевалку спортивного зала или занизить до высоты не более 0,014 м.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности пациентов 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		5.1-5.23	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 5.1 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.2 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.3 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.4 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.5 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.6 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.7 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.8 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.9 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.10 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.11 Туалет, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН



Фото 5.12 Раздевалка спортивного зала



Фото 5.13 Раздевалка спортивного зала



Фото 5.14 Раздевалка спортивного зала




Фото 5.15 Раздевалка спортивного зала



Фото 5.16 Душевая спортивного зала



Фото 5.17 Душевая спортивного зала



Фото 5.18 Раздевалка спортивного зала




Фото 5.19 Раздевалка спортивного зала



Фото 5.20 Раздевалка спортивного зала



Фото 5.21 Душевая спортивного зала



Фото 5.22 Душевая спортивного зала



Фото 5.23 Душевая спортивного зала

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Учебный корпус ГАУ ДПО «ПК ИРО», 690013, г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1-6.9	5.1.1	Рядом с входами на территорию отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте.	К,О,С, Г,У	Обустроить рядом с основным входом на территорию табличку с информацией об объекте, дублированную рельефно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля. Обустроить рядом с дополнительными входами на территорию табличку с информацией о месторасположении основного входа на территорию и номером телефона сотрудника, ответственного за помощь инвалидам и МГН на объекте.	Текущий ремонт
				6.5.1	Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности.	К,О,С, Г	После проведения работ по адаптации обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от	Текущий ремонт

							уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	
6.2	Акустические средства	есть			Замечания отсутствуют.			
6.3	Тактильные средства	нет		6.5.9	Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	Текущий ремонт
				6.5.3	Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	Текущий ремонт
				6.5.1	Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.	С	После проведения работ по адаптации обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной	Текущий ремонт

							ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (У) ДЧ-И (К,О,Г) ДУ (С)		6.1-6.9	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 6.1 Информационная табличка



Фото 6.2 Информационная табличка



Фото 6.3 Информационная табличка



Фото 6.4 Номер этажа



Фото 6.5 Информационная табличка



Фото 6.6 Информационная табличка



Фото 6.7 Информационная табличка на путях эвакуации




Фото 6.8 План эвакуации



Фото 6.9 Табличка над эвакуационным выходом