

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО**

Адрес местонахождения объекта:  
**690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28 а**

Руководитель:  
**Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО**



**Т.В. Мельникова**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО

Т.В. Мельникова

«09» августа 2023 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО  
1.2. Адрес объекта: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть отдельно стоящего 5-этажного здания на 1-м этаже  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м  
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
- текущего 2024 г.,  
- капитального 2025-2026 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»:  
ГАУ ДПО ПК ИРО.  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28.  
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
1.9. Форма собственности: государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации педагогических работников Приморского края.  
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: пропускная способность 3-4 человека.  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 59, 60, 81, маршрутные такси №№ 62, 63 (остановка «Улица Бестужева»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 260 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично), нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: тактильная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                            |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                        |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                        |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ВНД                                        |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                         |
| 6         | с умственными нарушениями                   | А                                          |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя оценки                                                                                                                                                                                                                             | Значение показателя<br>(наличие/отсутствие,<br>удельный вес объектов, зданий<br>помещений, услуг, на которых<br>обеспечены условия<br>доступности от их общего числа) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него                                                                                                                                                                                             | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 2        | возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 3        | возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта                                                                        | наличие                                                                                                                                                               |
| 4        | сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта                                                                                                                       | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 5        | содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта                                                                                                                            | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 6        | надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного                                                                                                                                                                 | отсутствие                                                                                                                                                            |

| N<br>п/п | Наименование показателя оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Значение показателя<br>(наличие/отсутствие,<br>удельный вес объектов, зданий<br>помещений, услуг, на которых<br>обеспечены условия<br>доступности от их общего числа) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |                                                                                                                                                                       |
| 7        | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение                                                                                                                                                                              | наличие                                                                                                                                                               |
| 8        | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                                                                                                                                                      | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 9        | оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий                                                           | наличие                                                                                                                                                               |
| 10       | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                                                                               | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 11       | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                                                                           | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 12       | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                                                                                      | наличие                                                                                                                                                               |
| 13       | обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида                                                                          | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 14       | предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования                                                                                                                                                    | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 15       | оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами                                                                               | наличие                                                                                                                                                               |

### 3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|           |                                                                 |                                                                             | № на<br>плане | №<br>фото    |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДП-В                                                                        |               | 1.1-1.3      |
| 2         | Вход (входы) в здание                                           | ДП-И (Г,У)<br>ВНД (К,О,С)                                                   |               | 2.1-<br>2.11 |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (Г,У)<br>ДУ (С,О)<br>ВНД (К)                                           |               | 3.1-<br>3.29 |
| 4.1       | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У,О,С)<br>ДУ (К)                                                    |               | 4.1-<br>4.17 |
| 4.3       | Зона целевого назначения здания<br>(жилые помещения)            | ДП-И (У)<br>ДУ (К,О,С,Г)                                                    |               |              |
| 5         | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДЧ-И (Г,У)<br>ВНД (К,О,С)                                                   |               | 5.1-<br>5.23 |
| 6         | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ДП-И (У)<br>ДЧ-И (К,О,Г)<br>ДУ (С)                                          |               | 6.1-<br>6.14 |
| 7         | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И (Г,У,О)<br>ДУ (К,С)                                                    |               | -            |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (С,О), ВНД (К).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.*

#### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

Замечания отсутствуют.

#### **Вход (входы) в здание:**

Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входной площадкой, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Краевые ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, не обозначены контрастно. У лестницы, расположенной перед входной площадкой, отсутствуют поручни. Ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, имеют разную высоту подъема (0,13-0,18 м), разную ширину проступей (0,30-0,35 м). Лестница, расположенная перед входной площадкой, не дублируется пандусом или подъемным устройством. Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,76 м). Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,065 м). Усилие открывания входной двери превышает 50 Нм. Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Ручка двери в тамбуре не контрастна относительно дверного полотна. Перед дверью в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Усилие открывания двери в тамбуре превышает 50 Нм. Дверь в тамбуре не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.

#### **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):**

Перед подъемами и спусками на лестницы, расположенные на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестниц, расположенных на путях движения внутри здания, не обозначены контрастно. Лестницы, расположенные на путях движения внутри здания, не дублируются пандусами или подъемным устройством. У лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, отсутствуют поручни. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей. Поручни ограждений с внутренней стороны межэтажных лестниц не являются непрерывными по всей их высоте, поручни расположены на высоте более 0,9 м (1,05-1,16 м). Лестница на пути эвакуации не дублируется спусковым устройством. У лестницы на пути эвакуации отсутствуют поручни. Ширина дверного проема эвакуационного выхода в свету менее 0,9 м (0,76 м). На эвакуационном выходе расположены пороги высотой более 0,014 м (0,07-0,16 м). На прозрачных полотнах дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей отсутствует контрастная маркировка. Ручки дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей не контрастны относительно дверных полотен.

***Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):***

Ширина проемов дверей в кабинет ЦПМПК в свету менее 0,9 м (0,71-0,76 м). Высота порогов дверей на входах в кабинет ЦПМПК более 0,014 м (0,045-0,048 м). Кабинет ЦПМПК не адаптирован специальным оборудованием для учебного процесса детей с инвалидностью. Уровень освещенности в кабинете ЦПМПК менее 100 лк. Ширина проема двери в комнату ожидания в свету менее 0,9 м (0,745 м). Высота порога на входе в комнату ожидания более 0,014 м (0,10 м).

Ширина проемов дверей в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,75 м). Выключатели света в жилых помещениях расположены на высоте более 1,1 м. Жилые помещения не адаптированы для проживания инвалидов. В жилых помещениях отсутствует комбинированное эвакуационное оповещение, доступное для инвалидов с нарушением слуха.

***Санитарно-гигиенические помещения:***

Выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,54 м на 1-м этаже и 1,61 м на 2-м этаже). Ширина дверных проемов в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и внутри туалетных комнат в свету менее 0,9 м (0,75 м). Высота порогов на входах в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, более 0,014 м (0,023 м на 1-м этаже и 0,046 м на 2-м этаже). Ширина проемов дверей в туалетные кабины в свету менее 0,9 м (0,7 м на 1-м этаже и 0,54 м на 2-м этаже). Рядом с унитазами в туалетных кабинах отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Ручки дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не контрастны относительно дверных полотен. Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не оборудованы эргономичными опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не оборудованы держателями для костылей и других принадлежностей. Высота унитазов в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,41 м). В туалетных кабинах туалетных комнат, предполагающихся к адаптации для инвалидов, отсутствуют кнопки тревожной сигнализации. На дверях в туалетных кабинах туалетных комнат, предполагающихся к адаптации для инвалидов, обустроены шпингалеты. На раковинах в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, обустроены смесители вентильного типа. Зеркало и сушилка для рук в туалетной комнате на 2-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, обустроена на высоте более 1,1 м (1,43 и 1,63 м соответственно). Отсутствуют доступные для инвалидов душевые.

***Система информации и связи (на всех зонах):***

Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.

**4. Управленческое решение (проект)**

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта              | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | Не нуждается                                                                   |
| 2              | Вход (входы) в здание                                           | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР                  |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути<br>эвакуации)   | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР,<br>орг. решения |
| 4.1            | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | Текущий ремонт, индивидуальное<br>решение с ТСР                                |
| 4.3            | Зона целевого назначения здания (жилые<br>помещения)            | Текущий и капитальный ремонт                                                   |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                               | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР                  |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                   | Текущий ремонт                                                                 |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | Текущий и капитальный ремонт                                                   |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                       | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР,<br>орг. решения |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### Для адаптации ОСИ необходимо:

##### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

В адаптации не нуждается.

##### **Вход (входы) в здание:**

Обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней по всей ширине марша лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м и расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м. Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни по краям марша, а также центральный разделительный поручень, расположенные на высоте 0,9 м, имеющие завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. Произвести реконструкцию лестницы, расположенной перед входной площадкой, обеспечив в пределах одного марша одинаковые ступени по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. При наличии технической и финансовой возможности обустроить стационарный подъемник. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ приобрести мобильный лестничный подъемник. Обустроить перед началом подъема на лестницы, расположенную перед входной площадкой, на высоте в пределах 0,4-1,2 м наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог входной двери, занижить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих



работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Ослабить доводчик входной двери, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм. Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор. Обозначить ручку двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить перед дверью в тамбуре на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Ослабить доводчик двери в тамбуре, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм. Настроить доводчик двери в тамбуре на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.

***Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):***

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев верхних и нижних ступеней лестниц, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Установить откидной пандус на лестнице в коридоре 1-го этажа или приобрести мобильный лестничный подъемник. Обустроить лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, поручни по краям марша, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней как минимум одной из межэтажных лестниц. Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м. Приобрести эвакуационный стул. Обустроить лестницы на пути эвакуации поручни по краям марша, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания. Увеличить ширину проема двери на эвакуационном выходе до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги, расположенные на эвакуационном выходе, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Обустроить на прозрачных полотнах дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Обозначить ручки дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.

***Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта и жилые помещения):***

Увеличить ширину проемов дверей в кабинет ЦПМПК в свету до не менее 0,9 м. До проведения этих работ и в случае их технической невозможности приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. Устранить пороги дверей на входах в кабинет ЦПМПК или занизить до высоты не более 0,014 м. Приобрести специальное оборудование для учебного процесса детей с инвалидностью. Заменить галогенные лампы в кабинете ЦПМПК на светодиодные. Приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. Устранить порог на входе в комнату ожидания, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.

Увеличить ширину проема двери как минимум в одном из жилых помещений на 2-м этаже, предполагающихся для проживания инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. Обустроить выключатели света в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте не более 1,1 м. Обустроить на 2-м и 3-м этажах жилые помещения, доступные для проживания людей различных групп мобильности согласно расчету по таблице Б.1 приложения Б, но не менее одного жилого помещения, доступного для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию.

***Санитарно-гигиенические помещения:***

Обустроить выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. Увеличить ширину проемов дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и внутри туалетных комнат до не менее



0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Устранить пороги на входах в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов. Обустроить на 1-м и 2-м этажах туалетные кабины, доступные для инвалидов, с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м, пространством рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Обозначить ручки двери в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой или заменить на контрастные. Оборудовать туалетные комнаты и кабины, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. Оборудовать в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, рядом с раковинами и унитазами держатели для костылей и других принадлежностей. Установить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой 0,45-0,5 м. Обустроить в туалетных кабинках, предполагающейся к адаптации для инвалидов, кнопки тревожной сигнализации со шнурком рядом с унитазами на высоте 0,85-1,1 м и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить на дверях в туалетные кабины, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Обустроить как минимум на одной из раковин к каждой туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажные или сенсорные). Обустроить в туалетной комнате на 2-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, сушилку для рук на высоте в пределах 0,85-1,1 м и поворотное зеркало. Обустроить в санузле на 2-м этаже в помещении инвентарной комнаты доступную для инвалидов душевую с шириной дверного проема в свету не менее 0,9 м, отсутствием порогов, сидениями для душа, опорными поручнями.

**Система информации и связи (на всех зонах):**

Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

**4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.**

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:**  
обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_,  
плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**4.4.1. согласование на Комиссии не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

**4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется:**

**4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется:**

**4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется:**

**4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется:**

**4.4.6. другое \_\_\_\_\_**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

А.Е. Воронцов

(Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

О.Н. Деревцова



(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО

Т.В. Мельникова

«09» августа 2023 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО
- 1.2. Адрес объекта: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть отдельно стоящего 5-этажного здания на 1-м этаже
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего 2024 г.,
  - капитального 2025-2026 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»:  
ГАУ ДПО ПК ИРО.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):  
региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Приморского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690090, г. Владивосток, ул. Алеутская 45 А, 5 этаж.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: повышение квалификации педагогических работников Приморского края.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- 2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: пропускная способность 3-4 человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

## и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 59, 60, 81, маршрутные такси №№ 62, 63 (остановка «Улица Бестужева»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 260 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично), нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: тактильная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                            |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                        |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                        |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ВНД                                        |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                         |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А                                          |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)*                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | Не нуждается                                                                   |
| 2              | Вход (входы) в здание                                           | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР                  |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.<br>пути эвакуации)   | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР, орг.<br>решения |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | Текущий ремонт, индивидуальное<br>решение с ТСР                                |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                               | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР                  |
| 6              | Система информации на объекте (на всех<br>зонах)                | Текущий ремонт                                                                 |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | Текущий и капитальный ремонт                                                   |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                       | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР, орг.<br>решения |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

Ректор ГАУ ДПО ПК ИРО



Т.В. Мельникова





УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАОУ ДПО ПК ИРО

Т.В. Мельникова

«09» августа 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**

**г. Владивосток**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«17» июля 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие ГАОУ ДПО ПК ИРО  
1.2. Адрес объекта: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- часть отдельно стоящего 5-этажного здания на 1-м этаже  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м  
1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
- текущего 2024 г.,  
- капитального 2025-2026 г.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»; ГАОУ ДПО ПК ИРО.  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусы №№ 59, 60, 81, маршрутные такси №№ 62, 63 (остановка «Улица Бестужева»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 260 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да (частично), нет)

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: тактильная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                            |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                        |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                        |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ВНД                                        |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                         |
| 6         | с умственными нарушениями                   | А                                          |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значение показателя<br>(наличие/отсутствие,<br>удельный вес объектов, зданий<br>помещений, услуг, на которых<br>обеспечены условия<br>доступности от их общего числа) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 2        | возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски                                                                                                                                                                | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 3        | возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта                                                                                                                                                                                                                                       | наличие                                                                                                                                                               |
| 4        | сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                      | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 5        | содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                           | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 6        | надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствие                                                                                                                                                            |
| 7        | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение                                                                                                                                                                                                                                                                         | наличие                                                                                                                                                               |
| 8        | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                                                                                                                                                                                                                                                | отсутствие                                                                                                                                                            |

| № п/п | Наименование показателя оценки                                                                                                                                                                                                                                       | Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | наличие                                                                                                                                                |
| 10    | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                     | отсутствие                                                                                                                                             |
| 11    | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                 | отсутствие                                                                                                                                             |
| 12    | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                            | наличие                                                                                                                                                |
| 13    | обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида                | отсутствие                                                                                                                                             |
| 14    | предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования                                                                                          | отсутствие                                                                                                                                             |
| 15    | оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами                     | наличие                                                                                                                                                |

### 3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны                    | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |          |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|        |                                                            |                                                                       | № на плане | № фото   |
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | ДП-В                                                                  |            | 1.1-1.3  |
| 2      | Вход (входы) в здание                                      | ДП-И (Г,У)<br>ВНД (К,О,С)                                             |            | 2.1-2.11 |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г,У)<br>ДУ (С,О)<br>ВНД (К)                                     |            | 3.1-3.29 |



|     |                                                              |                                    |  |              |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У,О,С)<br>ДУ (К)           |  | 4.1-<br>4.17 |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (жилые помещения)            | ДП-И (У)<br>ДУ (К,О,С,Г)           |  |              |
| 5   | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (Г,У)<br>ВНД (К,О,С)          |  | 5.1-<br>5.23 |
| 6   | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (У)<br>ДЧ-И (К,О,Г)<br>ДУ (С) |  | 6.1-<br>6.14 |
| 7   | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И (Г,У,О)<br>ДУ (К,С)           |  | -            |

**\*\* Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДЧ-И (Г), ДУ (С,О), ВНД (К).**

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.*

#### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

Замечания отсутствуют.

#### **Вход (входы) в здание:**

Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входной площадкой, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Краевые ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, не обозначены контрастно. У лестницы, расположенной перед входной площадкой, отсутствуют поручни. Ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, имеют разную высоту подъема (0,13-0,18 м), разную ширину проступей (0,30-0,35 м). Лестница, расположенная перед входной площадкой, не дублируется пандусом или подъемным устройством. Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,76 м). Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,065 м). Усилие открывания входной двери превышает 50 Нм. Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Ручка двери в тамбуре не контрастна относительно дверного полотна. Перед дверью в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Усилие открывания двери в тамбуре превышает 50 Нм. Дверь в тамбуре не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.

#### **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):**

Перед подъемами и спусками на лестницы, расположенные на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестниц, расположенных на путях движения внутри здания, не обозначены контрастно. Лестницы, расположенные на путях движения внутри здания, не дублируются пандусами или подъемным устройством. У лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, отсутствуют поручни. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей. Поручни ограждений с внутренней стороны межэтажных лестниц не являются непрерывными по всей их высоте, поручни расположены на высоте более 0,9 м (1,05-1,16 м). Лестница на пути эвакуации не дублируется спусковым устройством. У лестницы на пути эвакуации отсутствуют поручни. Ширина дверного проема эвакуационного выхода в свету менее 0,9 м (0,76 м). На эвакуационном выходе расположены пороги высотой более 0,014 м (0,07-0,16 м). На прозрачных полотнах дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей отсутствует контрастная маркировка. Ручки дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей не контрастны относительно дверных полотен.

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

Ширина проемов дверей в кабинет ЦПМПК в свету менее 0,9 м (0,71-0,76 м). Высота порогов дверей на входах в кабинет ЦПМПК более 0,014 м (0,045-0,048 м). Кабинет ЦПМПК не адаптирован специальным оборудованием для учебного процесса детей с инвалидностью. Уровень освещенности в кабинете ЦПМПК менее 100 лк. Ширина проема двери в комнату ожидания в свету менее 0,9 м (0,745 м). Высота порога на входе в комнату ожидания более 0,014 м (0,10 м).

Ширина проемов дверей в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,75 м). Выключатели света в жилых помещениях расположены на высоте более 1,1 м. Жилые помещения не адаптированы для проживания инвалидов. В жилых помещениях отсутствует комбинированное эвакуационное оповещение, доступное для инвалидов с нарушением слуха.

**Санитарно-гигиенические помещения:**

Выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,54 м на 1-м этаже и 1,61 м на 2-м этаже). Ширина дверных проемов в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и внутри туалетных комнат в свету менее 0,9 м (0,75 м). Высота порогов на входах в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, более 0,014 м (0,023 м на 1-м этаже и 0,046 м на 2-м этаже). Ширина проемов дверей в туалетные кабины в свету менее 0,9 м (0,7 м на 1-м этаже и 0,54 м на 2-м этаже). Рядом с унитазами в туалетных кабинках отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Ручки дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не контрастны относительно дверных полотен. Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не оборудованы эргономичными опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не оборудованы держателями для костылей и других принадлежностей. Высота унитазов в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,41 м). В туалетных кабинках туалетных комнат, предполагающихся к адаптации для инвалидов, отсутствуют кнопки тревожной сигнализации. На дверях в туалетных кабинках туалетных комнат, предполагающихся к адаптации для инвалидов, обустроены шпингалеты. На раковинах в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, обустроены смесители вентильного типа. Зеркало и сушилка для рук в туалетной комнате на 2-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, обустроена на высоте более 1,1 м (1,43 и 1,63 м соответственно). Отсутствуют доступные для инвалидов душевые.

**Система информации и связи (на всех зонах):**

Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.

**4. Управленческое решение (проект)****4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта            | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                    | Не нуждается                                                                   |
| 2              | Вход (входы) в здание                                         | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР                  |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути<br>эвакуации) | Текущий и капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР,<br>орг. решения |

|     |                                                              |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП                             |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (жилые помещения)            | Текущий и капитальный ремонт                                             |
| 5   | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП               |
| 6   | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                                           |
| 7   | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий и капитальный ремонт                                             |
| 8.  | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, орг. решения |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Для адаптации ОСИ необходимо:

#### **Территория, прилегающая к зданию (участок):**

В адаптации не нуждается.

#### **Вход (входы) в здание:**

Обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней по всей ширине марша лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м и расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м. Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни по краям марша, а также центральный разделительный поручень, расположенные на высоте 0,9 м, имеющие завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. Произвести реконструкцию лестницы, расположенной перед входной площадкой, обеспечив в пределах одного марша одинаковые ступени по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. При наличии технической и финансовой возможности обустроить стационарный подъемник. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ приобрести мобильный лестничный подъемник. Обустроить перед началом подъема на лестницы, расположенную перед входной площадкой, на высоте в пределах 0,4-1,2 м наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне. Обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог входной двери, занижить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Ослабить доводчик входной двери, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм. Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор. Обозначить ручку двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить перед дверью в тамбуре на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Ослабить доводчик двери в тамбуре, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм. Настроить доводчик двери в тамбуре на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.

#### **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):**

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев верхних и нижних ступеней лестниц, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Установить откидной пандус на лестнице в коридоре 1-го этажа или приобрести мобильный лестничный подъемник. Обустроить лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, поручни по краям марша, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней как минимум одной из межэтажных лестниц. Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м. Приобрести эвакуационный стул. Обустроить лестницы на пути эвакуации поручни по краям марша, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания. Увеличить ширину проема двери на эвакуационном выходе до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги, расположенные на эвакуационном выходе, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Обустроить на прозрачных полотнах дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Обозначить ручки дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.

***Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта и жилые помещения):***

Увеличить ширину проемов дверей в кабинет ЦПМПК в свету до не менее 0,9 м. До проведения этих работ и в случае их технической невозможности приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. Устранить пороги дверей на входах в кабинет ЦПМПК или занизить до высоты не более 0,014 м. Приобрести специальное оборудование для учебного процесса детей с инвалидностью. Заменить галогенные лампы в кабинете ЦПМПК на светодиодные. Приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. Устранить порог на входе в комнату ожидания, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.

Увеличить ширину проема двери как минимум в одном из жилых помещений на 2-м этаже, предполагающихся для проживания инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. Обустроить выключатели света в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте не более 1,1 м. Обустроить на 2-м и 3-м этажах жилые помещения, доступные для проживания людей различных групп мобильности согласно расчету по таблице Б.1 приложения Б, но не менее одного жилого помещения, доступного для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию.

***Санитарно-гигиенические помещения:***

Обустроить выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. Увеличить ширину проемов дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и внутри туалетных комнат до не менее 0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Устранить пороги на входах в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов. Обустроить на 1-м и 2-м этажах туалетные кабины, доступные для инвалидов, с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м, пространством рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Обозначить ручки двери в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой или заменить на контрастные. Оборудовать туалетные комнаты и кабины, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. Оборудовать в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, рядом с раковинами и унитазами держатели для костылей и других принадлежностей. Установить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, унитазы с высотой 0,45-0,5 м. Обустроить

в туалетных кабинках, предполагающейся к адаптации для инвалидов, кнопки тревожной сигнализации со шнурком рядом с унитазами на высоте 0,85-1,1 м и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить на дверях в туалетные кабинки, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Обустроить как минимум на одной из раковин к каждой туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажные или сенсорные). Обустроить в туалетной комнате на 2-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, сушилку для рук на высоте в пределах 0,85-1,1 м и поворотное зеркало. Обустроить в санузле на 2-м этаже в помещении инвентарной комнаты доступную для инвалидов душевую с шириной дверного проема в свету не менее 0,9 м, отсутствием порогов, сидениями для душа, опорными поручнями.

**Система информации и связи (на всех зонах):**

Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.

**4.2. Период проведения работ 2023 г. – 2030 г.**

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:**  
обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_,  
плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

**4.4.1. согласование на Комиссии не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

**4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется:**

**4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется:**

**4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется:**

**4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется:**

**4.4.6. другое \_\_\_\_\_**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.  
на 8 л.  
на 14 л.  
на 17 л.  
на 15 л.  
на 7 л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на \_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Проректор по правовой и административной работе  
(Должность, Ф.И.О.)

Максимова И.Е.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник АХО

(Должность, Ф.И.О.)

Ковалёв А.В.

(Подпись)

Начальник отдела документально-кадрового сопровождения

(Должность, Ф.И.О.)

Медведкова О.Н.

(Подпись)

Главный юристконсульт

(Должность, Ф.И.О.)

Веремейчик А.В.

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

Воронцов А.Е.

(Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

Деревцова О.Н.

(Подпись)





**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Выявленные нарушения и замечания    |                        |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет                                                                                                                                                                                                                                                                                   | № фото   | № п. СП 59.13330.2020 или др. док-т | Содержание             | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                     |                        |                                  |                              |            |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1, 1.2 | 5.1.4, 5.1.7                        | Замечания отсутствуют. |                                  |                              |            |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                     |                        |                                  |                              |            |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                     |                        |                                  |                              |            |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.3      |                                     | Замечания отсутствуют. | -                                | -                            | -          |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) |          |                                     |                        |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото  |                                                                                |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДП-В                                                           | -          | 1.1-1.3 | Не нуждается                                                                   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** допускается адаптировать парковочное место рядом со зданием учебного корпуса, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Станюковича, 28.



**Фото 1.1 Территория перед входом в здание**



**Фото 1.2 Территория перед входом в здание**



**Фото 1.3 Парковка для транспорта инвалидов**

**I Результаты обследования:**

**2. Входов в здание**

Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |             | Выявленные нарушения<br>и замечания                   |                                                                                                                                                                                |                                                   | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | №<br>фото   | № п.<br>СП<br>59.13330<br>.2020<br>или др.<br>док-т   | Содержание                                                                                                                                                                     | Значим<br>для<br>инвалид<br>а<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды<br>работ         |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | есть                | 2.1-<br>2.3 | 5.1.10,<br>п.<br>4.2.2<br>ГОСТ<br>Р<br>52875-<br>2018 | Перед подъемом и<br>спуском на лестницу,<br>расположенную<br>перед входной<br>площадкой,<br>отсутствуют<br>предупреждающие<br>тактильно-<br>контрастные<br>наземные указатели. | С                                                 | Обустроить за 0,3 м<br>до краев нижней и<br>верхней ступеней<br>по всей ширине<br>марша лестницы,<br>расположенной<br>перед входной<br>площадкой,<br>предупреждающие<br>тактильно-<br>контрастные<br>наземные указатели<br>глубиной 0,5-0,6 м с<br>рифлением в виде<br>конусов,<br>расположенных в<br>линейном порядке,<br>или изменение<br>фактуры<br>поверхности<br>пешеходного пути с<br>подобными<br>характеристиками. | Текущ<br>ий<br>ремонт |
|          |                                                              |                     |             | 6.2.8                                                 | Краевые ступени<br>лестницы,<br>расположенной<br>перед входной<br>площадкой, не<br>обозначены<br>контрастно.                                                                   | С                                                 | Обозначить<br>проступи краевых<br>ступеней лестницы,<br>расположенной<br>перед входной<br>площадкой, одной<br>или несколькими<br>противоскользящим<br>и полосами,<br>контрастными с<br>поверхностью<br>ступени, общей<br>шириной 0,08–0,1 м<br>и расстоянием<br>между краем<br>контрастной полосы<br>и краем проступи<br>ступени не более<br>0,04 м.                                                                       | Текущ<br>ий<br>ремонт |

|     |                                 |      |          |        |                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----|---------------------------------|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                 |      |          | 5.1.13 | У лестницы, расположенной перед входной площадкой, отсутствуют поручни.                                                                    | С,О    | Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни по краям марша, а также центральный разделительный поручень, расположенные на высоте 0,9 м, имеющие завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. | Капитальный ремонт                               |
|     |                                 |      |          | 5.1.12 | Ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, имеют разную высоту подъема (0,13-0,18 м), разную ширину проступей (0,30-0,35 м). | С,О    | Произвести реконструкцию лестницы, расположенной перед входной площадкой, обеспечив в пределах одного марша одинаковые ступени по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.                                                               | Капитальный ремонт                               |
|     |                                 |      |          | 5.1.14 | Лестница, расположенная перед входной площадкой, не дублируется пандусом или подъемным устройством.                                        | К      | При наличии технической и финансовой возможности обустроить стационарный подъемник. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ приобрести мобильный лестничный подъемник.                                                                          | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный)               | нет  |          |        |                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2.4, 2.5 | 6.1.1  | Перед входом в здание отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения.                                 | К,О, С | Обустроить перед началом подъема на лестницы, расположенную перед входной площадкой, на высоте в пределах 0,4-1,2 м наружное вызывное                                                                                                                                 | Текущий ремонт                                   |

|     |                 |      |             |                                    |                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
|-----|-----------------|------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                 |      |             |                                    |                                                                                            |     | устройство или средство связи с персоналом учреждения и обозначить его специальной пиктограммой на контрастном фоне.                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2.6,<br>2.7 | 5.1.10, п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018 | Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. | С   | Обустроить перед входной дверью на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. | Текущий ремонт                               |
|     |                 |      |             | 6.2.4                              | Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,76 м).                          | К   | Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м).                                                                                                                                                                                                                                       | Текущий ремонт                               |
|     |                 |      |             | 6.4.1                              | Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна.                           | С   | Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.                                                                                                                                                                                                                                            | Текущий ремонт                               |
|     |                 |      |             | 6.2.4                              | Высота порога входной двери более 0,014 м (0,065 м).                                       | К   | Устранить порог входной двери, занижить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус.                                                                                                                                                                  | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
|     |                 |      |             | 6.1.5                              | Усилие открывания входной двери превышает 50 Нм.                                           | К,О | Ослабить доводчик входной двери, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм.                                                                                                                                                                                                                                                           | Текущий ремонт                               |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                 |          |                                    |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |                                                                                                                                                                                                 |          | 6.1.5                              | Входная дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.   | К,О, С | Настроить доводчик входной двери на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.                                                                                                                                                                                        | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур                  | есть                                                                                                                                                                                            | 2.8-2.11 | 6.4.1                              | Ручка двери в тамбуре не контрастна относительно дверного полотна.                                   | С      | Обозначить ручку двери в тамбуре яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.                                                                                                                                                                                                                                            | Текущий ремонт |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                 |          | 5.1.10, п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018 | Перед дверью в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели.         | С      | Обустроить перед дверью в тамбуре на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. | Текущий ремонт |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                 |          | 6.1.5                              | Усилие открывания двери в тамбуре превышает 50 Нм.                                                   | К,О    | Ослабить доводчик двери в тамбуре, обеспечив усилие открывания не более 50 Нм.                                                                                                                                                                                                                                                           | Текущий ремонт |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                 |          | 6.1.5                              | Дверь в тамбуре не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. | К,О, С | Настроить доводчик двери в тамбуре на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или обустроить на дверном полотне стопор.                                                                                                                                                                                      | Текущий ремонт |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола |          |                                    |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

## II Заключение по зоне:



| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |          | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | № фото   |                                                                                         |
| Вход в здание                                      | ДП-И (Г,У)<br>ВНД (К,О,С)                                            |               | 2.1-2.11 | Текущий и капитальный<br>ремонт, индивидуальное<br>решение с ТСР                        |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** вместо тактильных наземных указателей можно применять грязезащитные коврики при условии соблюдения нормативных размеров и расстояний до препятствий.



**Фото 2.1** Лестница перед входом в здание



**Фото 2.2** Лестница перед входом в здание



**Фото 2.3 Лестница перед входом в здание**



**Фото 2.4 Входная площадка**



**Фото 2.5 Входная площадка**



**Фото 2.6 Входная дверь**



**Фото 2.7 Порог входной двери**



**Фото 2.8 Тамбур**





**Фото 2.9 Дверь в тамбуре**



**Фото 2.10 Порог двери в тамбуре**



**Фото 2.11 Дверь в тамбуре**

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |                                            | Выявленные нарушения и замечания    |                                                                                                                                                               |                                 | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № фото                                     | № п. СП 59.13330.2020 или др. док-т | Содержание                                                                                                                                                    | Значим для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды работ     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 3.1-3.6, 3.8, 3.10, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21 | ст.15 181-ФЗ                        | Отсутствует место ожидания для собаки-проводника.                                                                                                             | С                               | Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника.                                                                                                                                                                                                                 | Орг. решения   |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             | 3.7, 3.12-3.15                             | 6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018   | Перед подъемами и спусками на лестницы, расположенные на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. | С                               | Обустроить за 0,3 м до краев верхних и нижних ступеней лестниц, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. | Текущий ремонт |
|       |                                                     |                  |                                            | 6.2.8                               | Краевые ступени лестниц, расположенных на путях движения внутри здания, не обозначены контрастно.                                                             | С                               | Обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных на путях движения инвалидов внутри здания, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей                                                             | Текущий ремонт |

|     |                                   |      |                       |        |                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                   |                                              |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                   |      |                       | 6.2.13 | Лестницы, расположенные на путях движения внутри здания, не дублируются пандусами или подъемным устройством.                                                    | К   | шириной 0,08–0,1 м.<br><br>Установить откидной пандус на лестнице в коридоре 1-го этажа или приобрести мобильный лестничный подъемник.                            | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
|     |                                   |      |                       | 6.2.11 | У лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, отсутствуют поручни.                                                                                           | С,О | Обустроить лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, поручни по краям марша, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания. | Текущий ремонт                               |
|     |                                   |      |                       | 6.2.12 | На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней межэтажных лестниц отсутствуют рельефные обозначения этажей.                                     | С   | Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней как минимум одной из межэтажных лестниц.                    | Текущий ремонт                               |
|     |                                   |      |                       | 6.2.11 | Поручни ограждений с внутренней стороны межэтажных лестниц не являются непрерывными по всей их высоте, поручни расположены на высоте более 0,9 м (1,05-1,16 м). | С,О | Обустроить как минимум у одной из межэтажных лестниц с внутренней стороны маршей непрерывные по всей высоте поручни, расположенные на высоте 0,9 м.               | Текущий ремонт                               |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)            | нет  |                       |        |                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                   |                                              |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет  |                       |        |                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                   |                                              |
| 3.5 | Дверь                             | есть | 3.9, 3.11, 3.16, 3.19 |        |                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                   |                                              |



|     |                                           |      |           |        |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|-----|-------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 3.22-3.29 | 6.2.19 | Лестница на пути эвакуации не дублируется спусковым устройством.                                            | К,О,С | Приобрести эвакуационный стул.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Индивидуальное решение с ТСР |
|     |                                           |      |           | 6.2.11 | У лестницы на пути эвакуации отсутствуют поручни.                                                           | С,О   | Обустроить лестницы на пути эвакуации поручни по краям марша, расположенные на высоте 0,9 м и имеющие завершающие травмобезопасные окончания.                                                                                                                                                                               | Текущий ремонт               |
|     |                                           |      |           | 6.2.4  | Ширина дверного проема эвакуационного выхода в свету менее 0,9 м (0,76 м).                                  | К     | Увеличить ширину проема двери на эвакуационном выходе до не менее 0,9 м в свету.                                                                                                                                                                                                                                            | Капитальный ремонт           |
|     |                                           |      |           | 6.2.4  | На эвакуационном выходе расположены пороги высотой более 0,014 м (0,07-0,16 м).                             | К,О   | Устранить пороги, расположенные на эвакуационном выходе, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы.                                                                                                                                                                                              | Текущий и капитальный ремонт |
|     |                                           |      |           | 6.1.6  | На прозрачных полотнах дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей отсутствует контрастная маркировка. | С     | Обустроить на прозрачных полотнах дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. | Текущий ремонт               |
|     |                                           |      |           | 6.4.1  | Ручки дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей не контрастны относительно дверных полотен.          | С     | Обозначить ручки дверей эвакуационных выходов из коридоров этажей яркой контрастной                                                                                                                                                                                                                                         | Текущий ремонт               |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                           |  |
|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | относительно дверных полотен маркировкой. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков. |  |  |  |                                           |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото   |                                                                                |
| Пути движения внутри здания                 | ДП-И (Г,У)<br>ДУ (С,О)<br>ВНД (К)                              |            | 3.1-3.29 | Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, орг. решения       |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 3.1 Холл 1-го этажа



**Фото 3.2 Холл 1-го этажа**



**Фото 3.3 Холл 1-го этажа**



**Фото 3.4 Холл 1-го этажа**



**Фото 3.5 Коридор на 1-м этаже**



**Фото 3.6 Коридор на 1-м этаже**




**Фото 3.7 Лестница в коридоре на 1-м этаже**





**Фото 3.8 Коридор на 1-м этаже**




**Фото 3.9 Дверь к межэтажной лестнице и эвакуационному выходу**



**Фото 3.10 Коридор 1-го этажа**



**Фото 3.11 Дверь к межэтажной лестнице**



**Фото 3.12 Межэтажная лестница**



**Фото 3.13 Поручни межэтажной лестницы**





**Фото 3.14 Межэтажная лестница**



**Фото 3.15 Межэтажная лестница**



**Фото 3.16 Дверь в коридор 2-го этажа**



**Фото 3.17 Коридор 2-го этажа**



**Фото 3.18 Коридор 2-го этажа**



**Фото 3.19 Дверь в коридор 3-го этажа**



**Фото 3.20 Коридор 3-го этажа**



**Фото 3.21 Коридор 3-го этажа**



**Фото 3.22 Лестница к эвакуационному выходу**



**Фото 3.23 Дверь в тамбур эвакуационного выхода**





**Фото 3.24 Тамбур эвакуационного выхода**



**Фото 3.25 Дверь эвакуационного выхода**



**Фото 3.26 Порог двери эвакуационного выхода**





**Фото 3.27 Дверь эвакуационного выхода**



**Фото 3.28 Дверь эвакуационного выхода**



**Фото 3.29 Порог двери эвакуационного выхода**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |          | Выявленные нарушения и замечания      |                                                                                                     |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № фото   | № п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т | Содержание                                                                                          | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                       | Виды работ                                       |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | 4.6-4.17 | 6.2.4                                 | Ширина проемов дверей в кабинет ЦПМПК в свету менее 0,9 м (0,71-0,76 м).                            | К                                | Увеличить ширину проемов дверей в кабинет ЦПМПК в свету до не менее 0,9 м. До проведения этих работ и в случае их технической невозможности приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов. | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
|       |                                                    |                  |          | 6.2.4                                 | Высота порогов дверей на входах в кабинет ЦПМПК более 0,014 м (0,045-0,048 м).                      | К                                | Устранить пороги дверей на входах в кабинет ЦПМПК или занижить до высоты не более 0,014 м.                                                                                                       | Капитальный ремонт                               |
|       |                                                    |                  |          |                                       | Кабинет ЦПМПК не адаптирован специальным оборудованием для учебного процесса детей с инвалидностью. | К,О,С, Г,У                       | Приобрести специальное оборудование для учебного процесса детей с инвалидностью.                                                                                                                 | Индивидуальное решение с ТСР                     |
|       |                                                    |                  |          | 6.2.32                                | Уровень освещенности в кабинете ЦПМПК менее 100 лк.                                                 | К,О,С, Г,У                       | Заменить галогенные лампы в кабинете ЦПМПК на светодиодные.                                                                                                                                      | Текущий ремонт                                   |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             | 4.1-4.17 | 6.2.4                                 | Ширина проема двери в комнату ожидания в свету менее 0,9 м (0,745 м).                               | К                                | Технические решения трудноосуществимы. По согласованию с общественной организацией инвалидов                                                                                                     | Индивидуальное решение с ТСР                     |

|     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                           |                |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6.2.4 | Высота порога на входе в комнату ожидания более 0,014 м (0,10 м). | К | допускается оставить в варианте исполнения, приобрести кресло-коляску для узких дверных проемов.<br><br>Устранить порог на входе в комнату ожидания, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания                | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания           | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       | -                                                                 | - | -                                                                                                                                                                                                                         | -              |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                       | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)<br>Информирующие обозначения помещений:<br>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;<br>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;<br>- дублирование рельефными знаками.<br>Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха. |  |       |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                           |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото   |                                                                                |
| Зоны целевого назначения                    | ДЧ-И (Г,У,С,О)<br>ДУ (К)                                       |            | 4.1-4.17 | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП                                   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



**Фото 4.1 Комната ожидания**



**Фото 4.2 Комната ожидания**



**Фото 4.3 Комната ожидания**



**Фото 4.4 Комната ожидания**



**Фото 4.5 Комната ожидания**





**Фото 4.6 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.7 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.8 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.9 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.10 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.11 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.12 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.13 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.14 Кабинет ЦПМПК**





**Фото 4.15 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.16 Кабинет ЦПМПК**



**Фото 4.17 Кабинет ЦПМПК**



### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |        | Выявленные нарушения и замечания      |            |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № фото | № п. СП 59.13 330.2 020 или др. док-т | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              |        |                                       | -          | -                                | -                            | -          |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Место приложения труда                      |                                                                |            |        |                                                                                   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: не требуется.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |           | Выявленные нарушения и замечания      |                                                                         |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                    | есть/нет         | № фото    | № п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т | Содержание                                                              | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                              | Виды работ                   |
| Жилые помещения                                    | есть             | 4.18-4.26 | 7.1.6                                 | Ширина проемов дверей в жилые помещения в свету менее 0,9 м (0,75 м).   | К                                | Увеличить ширину проема двери как минимум в одном из жилых помещений на 2-м этаже, предполагающих для проживания инвалидов, до не менее 0,9 м в свету.                                                                  | Капитальный ремонт           |
|                                                    |                  |           | 6.4.2                                 | Выключатели света в жилых помещениях расположены на высоте более 1,1 м. | К                                | Обустроить выключатели света в жилых помещениях, предполагающих для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте не более 1,1 м.                                                                  | Текущий ремонт               |
|                                                    |                  |           | 7.1.1                                 | Жилые помещения не адаптированы для проживания инвалидов.               | К,О,С, Г                         | Обустроить на 2-м и 3-м этажах жилые помещения, доступные для проживания людей различных групп мобильности согласно расчету по таблице Б.1 приложения Б, но не менее одного жилого помещения, доступного для инвалидов, | Текущий и капитальный ремонт |

|                            |     |  |       |                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------|-----|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            |     |  | 7.1.7 | В жилых помещениях отсутствует комбинированное эвакуационное оповещение, доступное для инвалидов с нарушением слуха. | Г | передвигающихся на кресле-коляске.<br><br>Обустроить в жилых помещениях, предполагающих для проживания инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию. |  |
| Санузлы в жилых помещениях | нет |  |       |                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                            |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |           | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото    |                                                                                |
| Зоны целевого назначения (жилые помещения)  | ДП-И (У)<br>ДУ (К,О,С,Г)                                       |            | 4.18-4.26 | Текущий и капитальный ремонт                                                   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: не требуется.**



**Фото 4.18**



**Фото 4.19**



**Фото 4.20**



**Фото 4.21**





**Фото 4.22**



**Фото 4.23**



**Фото 4.24**



**Фото 4.25**



**Фото 4.26**

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |          | Выявленные нарушения и замечания         |                                                                                                                                                                  |                                   | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № фото   | № п. СП 59.13 330.2 020 или др. документ | Содержание                                                                                                                                                       | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                      | Виды работ                                       |
| 5.1   | Туалетные комнаты                                  | есть             | 5.1-5.20 | 6.4.2                                    | Выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,54 м на 1-м этаже и 1,61 м на 2-м этаже). | К                                 | Обустроить выключатели света в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м.                                                                                                                                                       | Текущий ремонт                                   |
|       |                                                    |                  |          | 6.2.4                                    | Ширина дверных проемов в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и внутри туалетных комнат в свету менее 0,9 м (0,75 м).                  | К                                 | Увеличить ширину проемов дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и внутри туалетных комнат до не менее 0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП |
|       |                                                    |                  |          | 6.2.4                                    | Высота порогов на входах в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, более 0,014 м (0,023 м на 1-м этажа и 0,046 м на 2-м этаже).           | К                                 | Устранить пороги на входах в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов.                                                                                                                                                                                     | Текущий ремонт                                   |

|  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                  |                |
|--|--|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |  | 6.2.4 | Ширина проемов дверей в туалетные кабины в свету менее 0,9 м (0,7 м на 1-м этаже и 0,54 м на 2-м этаже).                                                          | К     | Обустроить на 1-м и 2-м этажах туалетные кабины, доступные для инвалидов, с шириной дверных проемов в свету не менее 0,9 м, пространством рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 6.3.3 | Рядом с унитазами в туалетных кабинках отсутствует пространство шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски.                                             | К     |                                                                                                                                                                                                                  |                |
|  |  |  |  | 6.4.1 | Ручки дверей в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не контрастны относительно дверных полотен.                      | С     | Обозначить ручки двери в туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой или заменить на контрастные.               | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 6.3.3 | Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не оборудованы эргономичными опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами. | К,О,С | Оборудовать туалетные комнаты и кабины, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, опорными поручнями рядом с унитазами и раковинами.                                                                           | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 6.3.3 | Туалетные комнаты, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, и туалетные кабины не оборудованы держателями для костылей и других принадлежностей.               | К,О,С | Оборудовать в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, рядом с раковинами и унитазами держатели для костылей и других принадлежностей.                                                    | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 6.3.3 | Высота унитазов в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,41 м).                                                          | О     | Установить в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов,                                                                                                                                     | Текущий ремонт |



|  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|--|--|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |  | 6.3.3 | В туалетных кабинах туалетных комнат, предполагающихся к адаптации для инвалидов, отсутствуют кнопки тревожной сигнализации.                                             | К,О,С, Г,У | унитазы с высотой 0,45-0,5 м.<br><br>Обустроить в туалетных кабинах, предполагающейся к адаптации для инвалидов, кнопки тревожной сигнализации со шнурком рядом с унитазами на высоте 0,85-1,1 м и обозначить их специальными пиктограммами. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 6.3.9 | На дверях в туалетных кабинах туалетных комнат, предполагающихся к адаптации для инвалидов, обустроены шпингалеты.                                                       | К,О,С, Г,У | Обустроить на дверях в туалетные кабины, предполагающиеся к адаптации для инвалидов, запирающие устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно»<br>.                          | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 6.3.9 | На раковинах в туалетных комнатах, предполагающихся к адаптации для инвалидов, обустроены смесители вентильного типа.                                                    | К,О,С      | Обустроить как минимум на одной из раковин к каждой туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, смесители с совмещенным управлением горячей и холодной водой (рычажные или сенсорные).                                    | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 6.4.2 | Зеркало и сушилка для рук в туалетной комнате на 2-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, обустроена на высоте более 1,1 м (1,43 и 1,63 м соответственно). | К          | Обустроить в туалетной комнате на 2-м этаже, предполагающейся к адаптации для инвалидов, сушилку для рук                                                                                                                                     | Текущий ремонт |

|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |                                              |       |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |                                              |       | на высоте в пределах 0,85-1,1 м и поворотное зеркало.                                                                                                                                                            |                    |
| 5.2 | Душевая/ванная комната        | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 6.3.6 | Отсутствуют доступные для инвалидов душевые. | К,О,С | Обустроить в санузле на 2-м этаже в помещении инвентарной комнаты доступную для инвалидов душевую с шириной дверного проема в свету не менее 0,9 м, отсутствием порогов, сидениями для душа, опорными поручнями. | Капитальный ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |                                              |       |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне       | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общественных уборных,</li> <li>- в общественных зданиях,</li> <li>- производственных зданиях,</li> <li>- в любых общественных зданиях (при численности пациентов 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)</li> </ul> Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в универсальной кабине,</li> <li>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов</li> </ul> |  |       |                                              |       |                                                                                                                                                                                                                  |                    |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото   |                                                                                |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДЧ-И (Г,У)<br>ВНД (К,О,С)                                      |            | 5.1-5.23 | Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР                     |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** не требуется.



**Фото 5.1 Туалет на 1-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**




**Фото 5.2 Туалет на 1-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.3 Туалет на 1-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.4 Туалет на 1-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.5 Туалет на 1-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**




**Фото 5.6 Туалет на 1-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.7 Туалет на 1-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.8 Туалет на 1-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.9 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**





**Фото 5.10 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.11 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**




**Фото 5.12 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.13 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.14 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.15 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.16 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.17 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.18 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.19 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.20 Туалет на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**





**Фото 5.21 Подсобное помещение в туалете на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**



**Фото 5.22 Подсобное помещение в туалете на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**





**Фото 5.23 Подсобное помещение в туалете на 2-м этаже, предполагающийся к адаптации для инвалидов и МГН**

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Общежитие ГАУ ДПО ПК ИРО, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 28а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |          | Выявленные нарушения и замечания      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № фото   | № п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т | Содержание                                                                                                                                                                                                                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             | 6.1-6.13 | 6.5.1                                 | Рядом с входом в здание отсутствуют визуальные знаки доступности.                                                                                                                                                                    | К,О,С, Г                         | Обустроить рядом с входом в здание, визуальные знаки доступности, расположив их рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.                                                                                           | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             | 6.14     |                                       | Замечания отсутствуют.                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |          | 6.5.9                                 | Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. | С                                | Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также | Текущий ремонт |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.5.3 | Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля. | С | рельефно-точечного шрифта Брайля.<br><br>Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.         | Текущий ремонт |
|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.5.1 | Рядом с входом в здание отсутствует тактильный знак доступности.                                                                                                    | С | Обустроить рядом с входом в здание тактильный знак доступности, расположив его рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. |  |       |                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                         |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото   |                                                                                |
| Системы информации на объекте               | ДП-И (У)<br>ДЧ-И (К,О,Г)<br>ДУ (С)                             |            | 6.1-6.14 | Текущий ремонт                                                                 |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** не требуется.




Фото 6.1 Фасадная вывеска



Фото 6.2 Информационная табличка



Фото 6.3 Табличка с номером помещения



**Фото 6.4 Информационная табличка**



**Фото 6.5 Информационная табличка**



**Фото 6.6 Информационная табличка на путях эвакуации**



Фото 6.7 Информационная табличка на путях эвакуации



Фото 6.8 Информационная табличка на двери кабинета



Фото 6.9 Информационная табличка





Фото 6.10 Информационный стенд



Фото 6.11 Информационная табличка на двери кабинета




Фото 6.12 Номер этажа




Фото 6.13 План эвакуации



Фото 6.14 Звуковой оповещатель